

Schnellspannfutter

Rapid-action chucks

Mandrins rapides

DOC-038908-02

QuickChuck 100 P/R


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

QuickChuck 100 P/R

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

QuickChuck 100 P/R

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen**

1 x QuickChuck 100 P/R

1 x Drehmomentschlüssel
18 Nm ø 8 mm

1 x Aufsteckensatz ø 8 mm

4 x Zyl.-Schraube mit I6Kt.
M6 x 14

1 x Schlauchnippel

Check package contents

1 x QuickChuck 100 P/R

1 x Torque wrench
18 Nm ø 8 mm

1 x Extension ø 8 mm

4 x M6 x 14 socket head
bolts, hexagonal

1 x Hose nipple

Vérifier l'intégralité de la livraison


1 x QuickChuck 100 P/R

1 x Clé dynamométrique
18 Nm ø 8 mm

1 x Doigt à emboîter ø 8 mm

4 x Vis à tête cylindrique à
six pans creux M6 x 14

1 x Raccord d'arrosage

**Bezeichnung der Teile**


A) Z-Auflage
B1) Zentrierprisma ITS
B2) Zentrierprisma P
C) Referenzmarken
D) Zentralspülung
E) Spülringsplatte

Description of parts

A) Z-support
B1) Centering prism ITS
B2) Centering prism P
C) Reference marks
D) Central flushing
E) Flushing ring plate

Désignation des éléments

A) Appui Z
B1) Prismes de centrage ITS
B2) Prismes de centrage P
C) Marques de référence
D) Arrosage central
E) Plaque porte-buse d'arrosage

**Hinweis:**

Die Zentrierprismen (B2) müssen beim Einsetzen von Paletten immer mit einem leichten Fettfilm versehen sein!

Note:

With the use of pallets the centering prisms (B2) should always wear a slight cover of grease!

Remarque :

En utilisation avec palettes les prismes de centrage (B2) doivent toujours être couvert avec une légère couche de graisse!



**Technische Daten****Technical data****Caractéristiques techniques**

Repetiergenauigkeit: Indexierung:	Repetability: Indexing:	Répétabilité : Indexation :	0,002 mm 4 x 90°
Spannkraft:	Clamping power:	Force de serrage :	10'000 N
Material: rostbeständiger Stahl	Material: stainless steel	Matériau : acier inoxydable	
Max. Drehzahl auf rotierenden Achsen oder Pinolen:	Max. speed on rotating axis or quills:	Vitesse de rotation max. des axes or broches :	70 min ⁻¹

Achtung:


Bei der Verwendung des QuickChuck 100 P/R auf rotierenden Achsen oder Pinolen muss der Drehmoment-schlüssel (F) immer entfernt werden.

Attention:

When using the QuickChuck 100 P/R on rotating axis or quills, always remove the torque wrench (F).

Attention :


Lors de l'utilisation du QuickChuck 100 P/R sur axes tournants ou broches, le clé dynamométrique (F) doit toujours être éloigné.




D) Zentralspülung
G) Befestigungsbohrungen
ø 11/ø 6,8 (4x)

D) Central flushing
G) Boreholes for attachment
ø 11/ø 6.8 (4x)

D) Arrosage central
G) Perçage de fixation
ø 11/ø 6,8 (4x)



**Inbetriebnahme**

(Bild 1)

Achtung:

Um dieses Spannfutter montieren zu können, ist eine entsprechend vorbereitete Montagefläche erforderlich!

Montageflächen kontrollieren, wenn nötig bearbeiten.

Die angegebene Winkligkeit gilt als Empfehlung.

Setting up

(Diagram 1)

Attention:

To mount this chuck, a specifically prepared assembly surface is necessary!

Check assembly surface, machine if necessary.

Angularity as stated is a recommendation.

Mise en service

(figure 1)


Attention :

Le montage de ce mandrin exige une surface de montage spécialement préparée à cet effet.

Contrôler les surfaces de montage. Les réuser, le cas échéant.

L'inclinaison indiquée est donnée à titre de recommandation.

①



Fehler im Planlauf der Pinole können bei der Montage des Spannfeeders nicht mehr behoben werden.

Run-out errors can no longer be rectified when the chuck is mounted.

Il n'est plus possible de remédier aux erreurs de planéité et de positionnement de la broche lors du montage du mandrin.



(Bild 2)

Spannfutter mit den vier mitgelieferten Zyl.-Schrauben M6 x 14 (H) auf der Montagefläche befestigen.

Zum Ausrichten des Spannfeeders die Schrauben (H) nur leicht festziehen.

(Diagram 2)

Attach chuck to the assembly surface, using the four M6x14 socket head bolts (H).


To align the chuck, tighten the bolts (H) only lightly.


(figure 2)

Fixer le mandrin sur la surface de montage au moyen des quatre vis à tête cylindrique M6 x 14 (H).

Pour le positionnement du mandrin, il convient de ne serrer que légèrement les vis (H).

②



**Spannvorgang**

- a) QuickChuck 100 P/R mit Hilfe des mitgelieferten Drehmomentschlüssels (F) öffnen.
- b) Elektrode oder Werkstück ins Spannfutter einsetzen und mit dem Drehmomentschlüssel (F) schliessen.


Clamping process

- a) Open QuickChuck 100 P/R with the help of the torque wrench (F).
- b) Insert electrode or workpiece into chuck. Close chuck with the torque wrench (F).


Procédure de serrage

- a) Ouvrir le mandrin rapide QuickChuck 100 P/R au moyen de la clé dynamométrique (F).
- b) Insérer l'électrode ou la pièce dans le mandrin et fermer le mandrin au moyen de la clé dynamométrique (F).

a)



b)

**Achtung:**

Nur ITS-Spannzapfen F/... verwenden.

Caution:

Only use ITS chucking spigots F / ...

Attention :

N'utiliser que des tiges de préhension ITS F/... .

**Hinweis:**

Das Drehmoment am mitgelieferten Drehmomentschlüssel ist vom Werk auf 18 Nm voreingestellt. Dieses Drehmoment ergibt bei sauberem Spannfutter und gefetteten Kugeln eine Einzugskraft von 4'600 N.

Note:

The torque on the torque wrench supplied has been set to 18Nm ex works. With a clean chuck and lubricated balls, this torque will result in a clamping power of 4'600 N.

Note:

La clé dynamométrique faisant partie de la livraison est réglée en usine à un couple de 18 Nm. Ce couple donne une force de préhension de 4'600 N sur un mandrin en parfait état de propreté avec des billes graissées.

Wichtig:

Der Drehmomentschlüssel darf beim Spannen nie bis zum Schlitzende gedrückt werden können. Falls dies möglich ist, muss der Spannzapfen nachgezogen oder ersetzt werden.


Important:

It should never be possible to press the torque wrench right to the end of the slot when clamping. If it is possible, retighten or replace the chucking spigot.

Attention :

Lors du serrage, la clé dynamométrique ne doit jamais pouvoir se manoeuvrer jusqu'à l'extrémité de l'entaille. Si ceci était le cas, il convient de resserrer la tige de préhension ou de la remplacer.



**Spannfutter ausrichten**

Kontrollieren und Ausrichten des Rundlaufes und der Winkellage mit:

- (Bild 3)
a) Kontrolldorn ER-010723
(Option)

oder

- (Bild 4)
b) Messdorn ER-008617
(Option).

(Bild 5)
Nach dem Ausrichten die Befestigungsschrauben M6 (H) mit 15 Nm festziehen.

Bei Bedarf einer Zentralspülung muss der Schlauchnippel (I) an den Zentralspülanschluss (D) montiert werden.

Align chuck

Check and align concentricity and angle position with:

- (Diagram 3)
a) Checking pin ER-010723
(option)

or

- (Diagram 4)
b) Gaugin pin ER-008617
(option).

(Diagram 5)
When the chuck has been aligned, tighten attachment bolts M6 (H) to 15 Nm.

When central flushing is used, fit hose nipple (I) to central flushing connection (D).

Aligner le mandrin de serrage

Vérifier et aligner l'absence de fauxrond et position angulaire avec :




- (figure 3)
a) Tasseau de contrôle ER-010723 (en option)


ou

- (figure 4)
b) Tasseau de mesure ER-008617 (en option).

(figure 5)
Après positionnement, serrer les vis de fixation M6 (H) à 15 Nm.

Si un arrosage central est nécessaire, monter le raccord d'arrosage (I) sur l'arrosage central (D).





Schnellspannfutter

Rapid-action chucks

Mandrins rapides

Instandhaltung, Wartung


- Kugeln (J) fetten.
- Vor Inbetriebnahme Flanken der Zentrierprismen P (B2) leicht einfetten.
- Zentrierprismen (B1, B2) und Z-Auflagen (A) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.
- Spannfüter nach Gebrauch reinigen und gegen Korrosion schützen.

Maintenance

- Grease balls (J).
- Before operating the chuck, slightly grease the sides of the centering prisms P (B2).
- Clean and protect centering prisms (B1, B2) and Z-supports (A) against damage through knocks.
- After use, clean chuck and protect it against corrosion.

Maintenance

- Graissage des billes (J).
- Avant mise en service, graisser légèrement les flancs des prismes de centrage P (B2).
- Nettoyer et protéger les prismes de centrage (B1, B2) et les appuis Z (A) contre les dommages dus aux chocs.
- Nettoyage du mandrin après utilisation, et protection contre la corrosion.

**Störungen, Fehlerbehebungen**

F=Fehler, U=mögliche Ursache, B=Behebung

- F** : Repetiergenauigkeit stimmt nicht
- U1** : Zentrierprismen (B1, B2) oder Z-Auflagen (A) verschmutzt.
- B1** : Zentrierprismen (B1, B2) oder Z-Auflagen (A) reinigen.
- U2** : Spannzapfen an Elektrodenhalter, Palette, etc. lose.
- B2** : Spannzapfen nach Bedienungsanleitung montieren.

Malfunctions, causes, measures


E=error; C=possible cause; M=measure to be taken.


- E** : Repeatability is not right.
- C1** : Centering prisms (B1, B2) or Z-supports (A) contaminated.
- M1** : Clean centering prisms (B1, B2) or Z-supports (A).
- C2** : Chucking spigot on electrode holder, pallet, etc., is loose.
- M2** : Fit chucking spigot according to operating manual.

Dérangements, dépannage

E=erreur, C=cause possible, D=dépannage

- E** : Précision de répétabilité inexacte
- C1** : Encrassement des prismes de centrage (B1, B2) ou des appuis Z (A).
- D1** : Nettoyage des prismes de centrage (B1, B2) ou des appuis Z (A).
- C2** : Tige de préhension desserrée au niveau du porte-électrode, de la palette, etc.
- D2** : Montage de la tige de préhension conformément aux instructions de service.



**Optionen**

- F) Paletten \varnothing 148
- G) Paletten \varnothing 115
- H) EROWA Halter \varnothing 72
- I) Palette PM \varnothing 85

Options

- F) Pallets \varnothing 148
- G) Pallets \varnothing 115
- H) EROWA holder \varnothing 72
- I) Pallet PM \varnothing 85

Options

- F) Palettes \varnothing 148
- G) Palettes \varnothing 115
- H) Support EROWA \varnothing 72
- I) Palette PM \varnothing 85

ER-037850

- J) Späneschutz \varnothing 148

- J) Chip guard \varnothing 148

- J) Protection contre les copeaux \varnothing 148

ER-046044

- K) Späneschutz \varnothing 115

- K) Chip guard \varnothing 115

- K) Protection contre les copeaux \varnothing 115

ER-046046

- L) Dichtring QC/RSA
100 / \varnothing 72

- L) Seal nipple QC/RSA
100 / \varnothing 72

- L) Joint d'étanchéité QC/RSA
100 / \varnothing 72


ER-035356

- M) PM Dichtringhalter \varnothing 85

- M) PM Seal nipple holder \varnothing 85

- M) Monture de joint d'étanchéité \varnothing 85

ER-034677










Schnellspannfutter

Rapid-action chucks

Mandrins rapides

DOC-038908-02

ER-008617
MessdornER-008617
Gaugin pinER-008617
Tasseau de mesureER-010723
KontrolldornER-010723
Checking pinER-010723
Tasseau de contrôle**Ersatzteile****Spare parts****Pièces de rechange**023005
Drehmomentschlüssel
18 Nm ø 8 mm023005
Torque wrench
18 Nm ø 8 mm023005
Clé dynamométrique
18 Nm ø 8 mm022473
Aufsteckeinsteck ø 8 mm022473
Extension ø 8 mm022473
Doigt à emboîter ø 8 mmER-009007
Viton-Dichtung (K)
(Satz à 10 Stk.)
Dichtung zwischen Spann-
futter und Spannzapfen.ER-009007
Viton seal (K)
(set of 10 pcs.)
Seal between chuck and
chucking spigot.ER-009007
Joint d'étanchéité en Viton (K)
(jeu de 10 unités)
Assurant l'étanchéité entre le
mandrin et la tige de
préhension.ER-043353
Reparatur-Kit
QuickChuck 100 PER-043353
Repair kit
QuickChuck 100 PER-043353
Kit de réparation
QuickChuck 100 PBeziehen Sie Ersatzteile bei
Ihrem EROVA Fachhändler.Please order spare parts
from your EROVA dealer.Commandez les pièces de
rechange chez votre agent
EROWA.**Technischer Support****Technical support****Assistance technique**Für Fragen zu dieser Betriebs-
anleitung kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com.For technical support about
this operating instruction,
please contact: info@erowa.com.Pour l'assistance technique
relative aux présentes instructions
de service veuillez prendre contact
avec info@erowa.com.

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller

EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Patente:

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4.615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4.621,821	US 4.934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

Security, guarantee and liability

Manufacturer

EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.

Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Patents:

These products are protected by one or more of the following patents (applications).



Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant

EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

Brevets :

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

Tochtergesellschaften Subsidiaries / Filiales

Deutschland

EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadernmühle
Rossendorferstrasse 1
DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich

EROWA Distribution France Sàrl
PAE Les Glaisins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien

EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-10091 Alpignano (TO)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Italien

EROWA Tecnologie S.r.l.
Via Leonardo Da Vinci n. 8
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax -
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien

EROWA Technology Ibérica S.L.
c/ Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien

EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa

EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Kąty Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien

EROWA Technology (India) Private Limited
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA

EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China

EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur

EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No.2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan

EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

