

**UPC Zentriersegmente und Spannzapfen zur Montage von oben**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**UPC centering segments and spigots to mount from upper side**

For safety, guarantee, liability and service addresses, cf. Appendix A.

**Segments de centrage UPC avec tiges pour montage par le haut**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen**

1) 4 x Zentrierplatte M8

2) 4 x Spannzapfen SW 19

3) 4 x Zylinderschraube M10x40

4) 4 x Scheibe ø 10.5 / 20.0 x 2.0

5) 24 x Zylinderschraube M8x40

6) 24 x Spannscheibe leicht M8

7) 1 x Schraube M8x40

8) 4 x O-Ring ø 26x2.5

**Check package contents**

1) 4 x Centering segments M8

2) 4 x Chucking spigot SW 19

3) 4 x Socket head screw M10x40

4) 4 x Washer ø 10.5 / 20.0 x 2.0

5) 24 x Socket head screw M8x40

6) 4 x Spring washer light M8

7) 1 x Setscrew M8x40

8) 4 x O-ring ø 26x2.5

**Vérifier l'intégralité de la livraison**

1) 4 x Segments de centrage M8

2) 4 x Tige de préhension , largeur sur plats 19

3) 4 x Vis à tête cylindrique M10x40



4) 4 x Rondelle ø 10.5 / 20.0 x 2.0

5) 24 x Vis à tête cylindrique M8x40

6) 4 x Rondelle de friction légère M8

7) 1 x Vis sans tête M8x40

8) 4 x Joint torique ø 26x2.5

**Anwendung (bestimmungsgebärdige Verwendung)**

EROWA Zentriersegmente und Spannzapfen werden zur Herstellung von Werkstückträgern verwendet, passend zum jeweiligen EROWA Spannsystem.

**Application (intended purpose)**

EROWA centering segments and clamping spigots are used for the production of workpiece carriers, suitable for the respective EROWA tooling system

**Utilisation (conformément à sa destination)**

Les segments de centrage et les tiges de préhension EROWA sont utilisés pour la fabrication de porte-pièces, adaptés au système de serrage EROWA correspondant.

**Symbolerklärung****Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

**GEFAHR**

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

**DANGER**

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

**DANGER**

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

**WARNUNG**

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen kann.

**WARNING**

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.

**AVERTISSEMENT**

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

**VORSICHT**

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen kann.

**CAUTION**

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.

**ATTENTION**

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

**HINWEIS**

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

**NOTICE**

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

**INDICATION**

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

**WICHTIG**

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.

**IMPORTANT**

Highlights information on usage and other useful information.

**IMPORTANT**

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
<b>GEFAHR</b>	<b>DANGER</b>	<b>DANGER</b>
Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.	Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury. The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).	Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
<b>WARNUNG</b>	<b>WARNING</b>	<b>AVERTISSEMENT</b>
Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen. Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.	Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury. The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).	Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles. L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).
HINWEIS	NOTICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
<b>WARNUNG</b>	<b>WARNING</b>	<b>AVERTISSEMENT</b>
Maximaler Reinigungsdruck beachten. Zu starkes Abblasen und Lärm mit der Druckluft vermeiden, Gehörschutz tragen.	Be sure to observe the maximum cleaning pressure. Avoid excessive blowing and noise with compressed air, wear hearing protection.	Observer la pression de nettoyage maximale. Éviter un nettoyage par soufflage et bruit à trop forte pression, porter une protection auditive.
Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille tragen (auch Drittpersonen). Gefährdung durch Versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.	To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses (including third parties). Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.	Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux (tierces personnes également). Risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.
Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.	If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.	Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

**Inbetriebnahme****Setting up****Mise en service****WICHTIG**

Die UPC Zentriersegmente und Spannzapfen lassen sich mittels der UPC Paletten Montagestation (Option, ER-016880) oder einer PreSet Basic UPC (Option, ER-057206) montieren.

Die Zentriersegmente sind satzweise geschliffen und dürfen mit anderen Sätzen nicht vertauscht werden.

**IMPORTANT**

The UPC centering segments and chucking spigots can be fitted by means of the assembly station for UPC pallets (Option, ER-016880) or a PreSet Basic UPC (Option, ER-057206).

The centering elements have been ground set by set and must therefore not be exchanged with other sets.

**IMPORTANT**

Le montage des segments de centrage UPC et tiges de préhension peut se faire par le poste de montage pour UPC (option, ER-016880) ou au moyen d'un poste PreSet Basic UPC (option, ER-057206).

Les segments de centrage ont été rectifiés par jeux complets, et ne doivent donc pas être mélangés avec d'autres jeux.

**1. Palette vorbereiten**

Die Außenmasse der Palette / Vorrichtungen, etc. sollen min. 290 x 290 x 40 mm (resp. 490x 490 x 48 mm \*) betragen.


**1. Prepare pallets**

The dimensions of pallet/fixtures should be at least 290 x 290 x 40 mm (or min. 490x 490 x 48 mm \*).

**1. Préparer la palette**

Les cotes hors tout min. des palettes / cadres, etc. doivent être de 290 x 290 x 40 mm (ou min. 490 x 490 x 48mm \*).

**min. 290 x 290 x 40 mm  
(min. 490 x 490 x 48 mm \*)**

**WICHTIG**

Die Außenmasse 290 x 290 (490 x 490 \*) sind notwendig, um im UPC Spannfutter abgedichtet arbeiten zu können.

**IMPORTANT**

The outside dimensions 290 x 290 (490 x 490 \*) are necessary for the UPC to be operated while sealed.

**IMPORTANT**

Les dimensions extérieures 290 x 290 (490 x 490 \*) doivent être respectées pour que l'étanchéité soit assurée lors du fonctionnement du mandrin UPC.

**WICHTIG**

\* Die Außenmasse 490 x 490 werden nur im Zusammenhang mit dem UPC P 500 Spannfutter benötigt! Sollten Sie eine solche Anwendung haben, kontaktieren sie Ihren EROWA Händler.

**IMPORTANT**

\* The outer dimensions 490 x 490 are only required in conjunction with the UPC P 500 chuck! If you have such an application, please contact your EROWA dealer.

**IMPORTANT**

\* Les dimensions extérieures 490 x 490 ne sont nécessaires qu'en liaison avec le mandrin UPC P 500 ! Si vous avez une telle application, veuillez contacter votre revendeur EROWA.

Die Montagefläche der Palette muss plangefräst werden (siehe Toleranzen nächste Seite).

The contact surface of the pallet must be surface ground (for tolerances, cf. next page).

La surface de montage de la palette doit être dressée à la fraise (voir tolérances, page suivante).

Die Masse auf dieser Zeichnung entsprechen den Original EROWA Paletten.

The measurements on this diagram are identical with original EROWA pallets.

Les cotes de ce dessin sont celles des palettes originales EROWA.

**WICHTIG**

Auf dieser Fläche werden die Spannzapfen und Zentriersegmente montiert.

Diese Fläche dient zudem als Z-Auflage im UPC Spannfutter.

**IMPORTANT**

Fit chucking spigots and centering segments to this surface.

This surface also serves as the Z-support in the UPC Universal Power Chuck.

**IMPORTANT**

Sur cette face se montent les tiges de préhension et les segments de centrage.

Cette face sert en outre d'appui Z au mandrin UPC.

Palettenlöcher nach Zeichnung (siehe nächste Seite) bohren. Die angegebenen Toleranzwerte müssen unbedingt eingehalten werden.

Die Längen der mitgelieferten Schrauben sind auf die Senktiefen und die Palettendicke nach Zeichnung ausgelegt.

Drill pallet holes according to diagram (cf. next page). It is imperative that the listed tolerance values are not exceeded.

The lengths of the supplied screws are designed for the countersinking depths and pallet thickness according to the drawing.

Percer les trous dans la palettes conformément au dessin (voir page suivante). Les tolérances indiquées doivent être impérativement respectées.

Les longueurs des vis faisant partie de la livraison sont ajustées aux profondeurs des taraudages correspondants et à l'épaisseur de la palette selon plan.

HINWEIS

Falls Sie eine dickere Palette verwenden, sind die Schraubensenkungen ø 21.5 und ø 14.5 entsprechend tiefer zu bearbeiten.

Falls Sie eine dünnerne Palette verwenden, sind entsprechend kürzere Schrauben zu verwenden (evtl. die mitgelieferten Schrauben kürzen).

## **NOTICE**

If you use a thicker pallet, the screw countersinks ø 21.5 and ø 14.5 must be machined correspondingly deeper.

If you use a thinner pallet, use shorter screws (shorten the screws supplied if necessary).

## **INDICATION**


Si la palette utilisée est plus épaisse, il faut en conséquence usiner plus profondément les profondeurs de taraudage des vis ø 21,5 et ø 14,5.

Si la palette utilisée est plus mince, il faut en conséquence utiliser des vis plus courtes (raccourcir éventuellement les vis faisant partie de la livraison).

**UPC 320 x 320 x 40  
(EROWA Standard)**

**UPC 320 x 320 x 40  
(EROWA Standard)**

**UPC 320 x 320 x 40  
(EROWA Standard)**



**2. Spannzapfen montieren**

Bei der Montage der Spannzapfen sowie der Zentrierelemente empfiehlt es sich die einzelnen Kontaktflächen vorher sauber zu reinigen.

Scheibe (4) mit Zylinderschraube M10x40 (5) in Bohrung ø 11/15 (9) einführen und mit Spannzapfen (2) verschrauben. Anzugsdrehmoment = 70 Nm

Es ist sicherzustellen, dass alle Spannzapfen ohne Luftspalt auf der Palette aufliegen.

**2. Fit chucking spigots**

When mounting the chucking spigots and the centering elements, it is recommended to clean the individual contact surfaces thoroughly beforehand.

Insert washer (4) with cylinder screw M10x40 (5) into hole ø 11/15 (9) and screw with chucking spigot (2). Apply tightening torque = 70 Nm


It must be ensured that all chucking spigots rest on the pallet without any clearance.

**2. Monter les tiges de préhension**

Pour le montage des tiges de préhension et des éléments de centrage, il est recommandé de nettoyer soigneusement au préalable les différentes surfaces de contact.

Insérer la rondelle (4) avec la vis à tête cylindrique M10x40 (5) dans le trou ø 11/15 (9) et visser avec les tiges de serrage (2). Couple de serrage = 70 Nm

Il faut s'assurer que tous les embouts de serrage reposent sur la palette sans entrefer.



**3. Zentriersegmente M8 montieren**

Die 4 Zentriersegmente (1) mit je 6 Schrauben (5) M6x40 und 6 Spannscheiben (6) montieren.

Schrauben leicht festziehen und anschliessend ca. 1/8 Umdrehung lösen.

**3. Fit centering segments M8**


Fit the 4 centering segments (1) with 6 bolts M6x40 (4) and 6 spring washers (6) each.

Tighten bolts lightly, then loosen again by approx. 1/8 of a turn.

**3. Monter les segments de centrage M8**

Monter les 4 segments de centrage (1) avec 6 vis (4) M6x40 et 6 rondelles de friction (6) chacun.

Serrer légèrement les vis, puis les desserrer d'environ 1/8 de tour.

**WICHTIG**


Alle Zentriersegmente müssen noch in alle Richtungen frei zu verschieben sein.

**IMPORTANT**

All the centering segments must be freely movable in all directions.

**IMPORTANT**

Tous les segments de centrage doivent encore pouvoir être décalés librement dans tous les sens.



**4. O-Ring anbringen**

Bevor nun die Palette ins UPC Spannfutter eingelegt wird, muss über alle 4 Spannzapfen (2) ein O-Ring (8) gezogen werden.

**4. Fit O-rings**

Before inserting the pallet into the UPC chuck, pull an O-ring (8) over all 4 chucking spigots (2).

**4. Mettre en place les joints toriques**

Avant d'insérer la palette dans le mandrin UPC, il convient de glisser un joint torique (8) sur chacune des 4 tiges de préhension (2).

**WICHTIG**

Die O-Ringe (8) dienen als Vorzentrierung während der Montage und müssen später wieder entfernt werden.

Sie dienen zur Vorzentrierung der Spannzapfenposition (optimaler Eingriffspunkt).

**IMPORTANT**


The O-rings (8) serve as a pre-centering facility during assembly and must be removed again later.

The O-rings serve to precenter the chucking spigot position (optimal action point).

**IMPORTANT**

Les joints toriques (8) assurent le centrage préliminaire lors du montage. Ils doivent être enlevés par la suite.

Les joints toriques servent au centrage préliminaire de positionnement des tiges de préhension (point de prise optimal).

**WICHTIG**

Falls ein UPC Spannfutter zur Montage der Zentiersegmente verwendet wird, ist die Dichtung (11) zu entfernen.

Ein optimales zentrieren der Palette kann sonst beeinträchtigt werden.

**IMPORTANT**


If a UPC chuck is used to mount the centering segments, remove the seal (11).

Optimum centering of the pallet can otherwise be affected.

**IMPORTANT**

Si un mandrin UPC est utilisé pour monter les segments de centrage, retirer le joint (11).

Sinon, le centrage optimal de la palette risque d'être compromis.



**5. Palette einsetzen**

Alle Berührungsflächen sauber reinigen.

Palette ins Spannfutter (10) der Montagestation für UPC Paletten (Option, ER-016880) resp. des PreSet Basic UPC (Option, ER-057206) oder eines anderen UPC Spannfutters (Option) ohne Dichtung einsetzen.

Spannfutter durch zuführen der Druckluft (6 bar) betätigen.

**5. Insert pallet**

Thoroughly clean all the contact surfaces.

Insert pallet into the chuck (10) of the assembly station for UPC pallets (Option, ER-016880) or the PreSetBasic UPC (Option, ER-057206) or any UPC chuck (option) without sealing.

Activate chuck by supplying it with compressed air (6 bar).

**5. Insérer la palette**

Nettoyer soigneusement toutes les surfaces de contact.

Insérer la palette dans le mandrin (10) de la poste de montage pour palettes UPC (option, ER-016880) ou du PreSetBasic UPC (ER-057206) ou par chacun autre mandrin UPC (option) sans joint d'étanchéité.

Activer le mandrin en appliquant la pression pneumatique (6 bar).

**WICHTIG**

Bei mehrmaligem öffnen und schliessen des Spannfutters (10) ist es möglich, dass sich die O-Ringe (8) verschieben und somit die Vorzentrierung beeinträchtigt wird.

Deshalb Spannfutter nur einmal schliessen.

Wenn das Spannfutter aus irgendwelchen Gründen geöffnet und ein zweites mal geschlossen werden soll, muss die Palette sicherheitshalber vorher ausgebaut werden.

Vergewissern Sie sich, dass sich die Position der vier O-Ringe (8) durch den ersten Spannvorgang nicht verschoben hat.

**IMPORTANT**

If the chuck (10) is opened and closed several times, the O-rings (8) may move, which in turn impairs the precentering process.

For this reason, close chuck only once.

If the chuck must be opened and then closed for a second time, the pallet must first be removed for safety reasons.

Make sure that the positions of the four O-rings (8) have not been changed by the first clamping process.


**IMPORTANT**

Les ouvertures et fermetures répétées du mandrin (10) risquent de provoquer un glissement des joints toriques (8), et par conséquent d'être préjudiciables au centrage préliminaire.

C'est pourquoi il convient de ne fermer le mandrin qu'une seule fois.

Si le mandrin est ouvert et qu'il doit être fermé une deuxième fois, il convient, pour des raisons de sécurité, de démonter au préalable la palette.

Assurez vous que les joints toriques (8) ne se sont pas déplacés lors du premier serrage.



**6. Zentrierplatten M8 befestigen**

In drei Schritten sind die Schrauben zum Befestigen der Zentrierplatten (1) mit einem Drehmomentschlüssel festzuziehen.

**1. Schritt:**

Schrauben übers Kreuz in der Reihenfolge 1, 2, 3, 4, 5, 6 mit 12 Nm festziehen.

**6. Attach centering plates M8**

The bolts used to attach the centering plates (1) must be tightened with a torque wrench in three steps.

**1<sup>st</sup> step:**

Tighten bolts crosswise to 12 Nm in the order 1, 2, 3, 4, 5, 6.

**6. Fixer les plaques de centrage M8**

Le serrage des vis de fixation des plaques de centrage (1) doit se faire en trois étapes avec une clé dynamométrique.

**1<sup>ère</sup> étape :**

Serrer les vis en diagonale à 12 Nm dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6.

**12 Nm****2. Schritt:**

Wie Schritt 1, jedoch mit 25 Nm festziehen.

**2<sup>nd</sup> step:**

As in 1st step, but tighten to 25 Nm.

**2<sup>è</sup> étape :**

Comme la première étape, mais à 25 Nm.

**25 Nm****3. Schritt:**


Wie Schritt 1, jedoch mit 35 Nm.

**3<sup>rd</sup> step:**

As in 1st step, but tighten to 35 Nm.

**3<sup>e</sup> étape :**

Comme la première étape, mais à 35 Nm.

**35 Nm**

**7. Palette ausspannen****7. Release pallet****7. Desserrer la palette****8. O-Ring entfernen****8. Remove O-rings****8. Enlever les joints toriques**

O-Ringe (8), die über die Spannzapfen (2) gelegt wurden, müssen nun wieder entfernt werden.

Remove the O-rings (8) that were previously pulled over the chucking spigots (2).

Retirer les joints toriques (8) qui avaient été glissés sur les tiges de préhension (2).

**9. Referenzschraube einsetzen****9. Insert centering bolt****9. Visser le doigt de référence**

Schaftschraube (7) in die M8 Gewindebohrung bis zum Anschlag einschrauben.

Screw in setscrew (7) into the M8 threaded borehole until it stops.

Visser le vis sans tête (7) dans le taraudage M8 jusqu'en butée.

**WICHTIG**

Die Schäftschaube (7) dient beim Einsetzen der Palette in das UPC Spannfutter als Lageorientierung.

**IMPORTANT**

The setscrew (7) serves as a positional orientation when pallets are inserted in the UPC chuck.


**IMPORTANT**




Le vis sans tête (7) sert au positionnement de la palette lors de sa mise en place dans le mandrin UPC.

Zum Indexieren der Palette im UPC-Spannfutter in eine andere Lage ( $90^\circ / 180^\circ / 270^\circ$ ) muss die Referenzschraube entfernt werden.

To index the pallet in the UPC chuck into a different position ( $90^\circ / 180^\circ / 270^\circ$ ), the centering bolt must be removed.

Pour l'indexation de la palette insérée dans le mandrin à une autre position ( $à 90^\circ / 180^\circ / 270^\circ$ ), il faut dévisser le doigt de référence.



Optionen:	Options:	Options :
ER-016880 UPC Paletten Montagestation	ER-016880 Mounting station UPC pallets	ER-016880 Unité de montage de palettes UPC
		
ER-057206 PreSet Basic UPC	ER-057206 PreSet Basic UPC	ER-057206 PreSet Basic UPC
		
ER-015562 Scheibe Stahl, gehärtet	ER-015562 Washer steel, hardened	ER-015562 Disque acier trempé
Die Scheibe dient als Z-Auflagefläche bei selbstgefertigten UPC Paletten aus Aluminium.	The washer serves as a Z-support surface for aluminum UPC pallets made by users themselves.	Le disque sert de surface d'appui Z pour des palettes UPC en aluminium de fabrication maison.
		
ER-024562 UPC Zentriersegmente und Spannzapfen zur Montage von unten.	ER-024562 UPC centering segments and chucking spigots, for mounting from lower side	ER-024562 Segments de centrage UPC et tiges de préhension, pour montage par dessous
		
ER-011600 Drehmomentschlüssel	ER-011600 Torque wrench	ER-011600 Clé dynamométrique

**WICHTIG**

Weitere Produkte finden Sie im Gesamtkatalog und auf unserer Webseite [www.erowa.com](http://www.erowa.com).


**IMPORTANT**

More products can be found in our general catalog and on our web-page [www.erowa.com](http://www.erowa.com).

**IMPORTANT**

D'autres produits vous trouvez également au catalogue général et à [www.erowa.com](http://www.erowa.com).

Ersatzteile	Spare parts	Pièces de rechange
ER-049776 Abdeckung (Messing), zu UPC Spannzapfen, (Set 40 Stück.)	ER-049776 Cover plug (brass), for UPC chucking spigot (set 40 pieces)	ER-049776 Couvercles (laiton), pour tige de préhension UPC (jeu de 40 pièces)
Dieses Teil wird nur als Ganzes geliefert und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.	This part is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer.	Cette pièce n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Elle est disponible chez votre agent EROWA.



Technischer Support	Technical support	Assistance technique
Für Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte: <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a>	For questions regarding this product, please contact: <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a>	Pour toute question relative à ce produit, veuillez écrire à <a href="mailto:info@erowa.com">info@erowa.com</a>

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den in dieser Dokumentation genannten Bedingungen eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen.

Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. +41 (0)41 935 11 11**  
**Fax +41 (0)41 935 12 13**  
**Email: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use. Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors.

EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Suisse**  
**Tél. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs.

EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eines oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt:

**Patents:**

These products are protected by one or more of the following patents (applications):

**Brevets :**

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

**Germany**

EROWA System Technologien GmbH  
Gewerbegebiet Schwadermühle  
Roßendorfer Straße 1  
DE-90556 Cadolzburg/Nbg  
Germany  
Tel. 09103 7900-0  
Fax 09103 7900-10  
info@erowa.de  
[www.erowa.de](http://www.erowa.de)

**Switzerland**

EROWA AG  
Knutwilerstrasse 3  
CH-6233 Büron  
Switzerland  
Tel. 041 935 11 11  
Fax 041 935 12 13  
info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Scandinavia**

EROWA Technology Scandinavia A/S  
Fasanvej 2  
DK-5863 Ferritslev Fyn  
Denmark  
Tel. 65 98 26 00  
Fax 65 98 26 06  
info.scandinavia@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**France**

EROWA Distribution France Sàrl  
PAE Les Glaïsins  
12, rue du Bulloz  
FR-74940 Annecy-le-Vieux  
France  
Tel. 4 50 64 03 96  
Fax 4 50 64 03 49  
erowa.france@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Spain**

EROWA Technology Ibérica S.L.  
c/Via Trajana 50-56, Nave 18  
E-08020 Barcelona  
Spain  
Tel. 093 265 51 77  
Fax 093 244 03 14  
erowa.iberica.info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Italy**

EROWA Tecnologie S.r.l.  
**Sede Legale e Amministrativa:**  
Via Alfieri Maserati 48  
IT-10095 Grugliasco (TO)  
Italy  
Tel. 011 9664873  
Fax 011 9664875  
info@erowa.it  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Singapore**

EROWA South East Asia Pte. Ltd.  
56 Kallang Pudding Road  
#06-02, HH@Kallang  
Singapore 349328  
Singapore  
Tel. 65 6547 4339  
Fax 65 6547 4249  
sales.singapore@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**Eastern Europe**

EROWA Technology Sp. z o.o.  
Eastern Europe  
ul. Spółdzielcza 37-39  
55-080 Kąty Wrocławskie  
Poland  
Tel. 71 363 5650  
Fax 71 363 4970  
info@erowa.com.pl  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

Unità di Treviso:

Via Leonardo Da Vinci 8  
IT-31020 Villorba (TV)  
Italy  
Tel. 0422 1627132

**Japan**

EROWA Nippon Ltd.  
Sibadaimon Sasano Bldg.  
2-6-4, Sibadaimon, Minato-ku  
105-0012 Tokyo  
Japan  
Tel. 03 3437 0331  
Fax 03 3437 0353  
info@erowa.co.jp  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**India**

EROWA Technology (India) Private Limited  
No: 6-3-1191/6, Brij Tarang Building  
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,  
Hyderabad 500016 (Telangana)  
India  
Tel. 040 4013 3639  
Fax 040 4013 3630  
sales.india@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**USA**

EROWA Technology, Inc.  
North American Headquarters  
2535 South Clearbrook Drive  
Arlington Heights, IL 60005  
USA  
Tel. 847 290 0295  
Fax 847 290 0298  
e-mail: info@erowa.com  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)

**China**

EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.  
G/F, No. 24 Factory Building House  
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)  
Shanghai 200233, PRC  
China  
Tel. 021 6485 5028  
Fax 021 6485 0119  
info@erowa.cn  
[www.erowa.com](http://www.erowa.com)