

PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

**Spannfutter PM85 ø 57
Precise**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**Chuck PM85 ø 57
Precise**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

**Mandrin PM85 ø 57
Precise**


Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.

**Verpackungsinhalt
überprüfen****Check
contents****package****Vérifier l'intégralité
de la livraison**

1x Spannfutter PM85
Precise

1x Chuck PM85
Precise


1x Mandrin PM85
Precise



1x Positionierring

1x Positioning ring

1x Bague de positionnement



8x Zyl.- Schraube
M6 x 14

8x Socket head bolt
M6 x 14


8x Vis à tête cylindrique
M6 x 14



8x Zyl.- Schraube
M6 x 45

8x Socket head bolt
M6 x 45

8x Vis à tête cylindrique
M6 x 45



4x Zyl.- Schraube
M5 x 25

4x Socket head bolt
M5 x 25

4x Vis à tête cylindrique
M5 x 25



16x Spanscheibe leicht,
klein

16x Spring washer, small

16x Rondelle de friction, petit



4x Druckhülse

4x Sleeve

4x Douille



1x O-Ring ø 58 x 2

1x O-ring ø 58 x 2

1x Joint torique ø 58 x 2



2x O-Ring ø 84 x 2

2x O-ring ø 84 x 2

2x Joint torique ø 84 x 2




1x O-Ring ø 130 x 2

1x O-ring ø 130 x 2

1x Joint torique ø 130 x 2



**Symbolerklärung**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

Explanation of the symbols

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Description des symboles utilisés

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

GEFAHR

Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.

DANGER

Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.

DANGER

Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.

WARNUNG

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.

WARNING

Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.

AVERTISSEMENT

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.

VORSICHT

Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.

CAUTION

Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.

ATTENTION

Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.

HINWEIS

Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.

ADVICE

Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.

INDICATION

Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.

WICHTIG

Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.


IMPORTANT

Highlights information on usage and other useful information.

IMPORTANT

Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Bezeichnung der Teile


- a)
 A) **Spannfutter PM85 Precise**
 B) Montagering
 C) Bohrung für Befestigungs schraube M6 x 45 (8 x)
 D) O-Ring zur Abdichtung der Palette PM85

Description of parts

- a)
 A) **Chuck PM85 Precise**
 B) Assembly ring
 C) Borehole for M6 x 45 attachment bolts (8 x)
 D) O-ring for seal pallet PM85

Désignation des éléments

- a)
 A) **Mandrin PM85 Precise**
 B) Bague de montage
 C) Perçage pour vis de fixation M6 x 45 (8 x)
 D) Joint torique pour étanchement de la palette PM85

**Bezeichnung der Teile**


- b)
 E) **Positionierring**
 F) Zentrierprismen
 G) Z-Auflage
 H) Bohrungen für Spannfutter Reinigung/Überwachung
 I) Bohrung für Befestigungs schrauben M6 x 14
 J) Aussparung für Ausrichtflansch

Description of parts

- b)
 E) **Positioning ring**
 F) Centering prisms
 G) Z-support
 H) Boreholes for chuck cleaning/monitoring
 I) Borehole for M6 x 14 attachment bolts (8 x)
 J) Groove for alignment flange

Désignation des éléments

- b)
 E) **Bague de positionnement**
 F) Prismes de centrage
 G) Appui Z
 H) Perçages pour nettoyage/ surveillance de mandrin
 I) Perçage pour vis de fixation M6 x 14 (8 x)
 J) Evidement pour flasque de positionnement

**Technische Daten**

Repetiergenauigkeit:
Indexierung:

Spannkraft:
Gespannt: drucklos
Druckluft (trocken):

Material:
Stahl gehärtet,rostbeständig

Durchgangsbohrung:

Technical data

Repeatability:
Indexing:

Clamping power:
Clamped: depressurized
Air pressure (dry):

Material:
Hardened, rust-resistant steel

Through borehole:

Caractéristiques techniques

Répétabilité :
Indexation :

Force de serrage :
Serrage par dépressurisation
Pression pneumatique (sec) :

Matériau :
acier trempé, inoxydable

Percage traversant : ø 57 mm



PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Anwendung


Das Spannfutter PM85 Precise dient zur Aufnahme von Paletten PM85 (ER-040701, Option).

Application

The Chuck PM85 Precise serves to clamp pallets PM85 (ER-040701, option).

Utilisation

Le mandrin PM85 Precise sert au serrage de palettes PM85 (ER-040701, en option).



ER-040701

C) Bohrung für Befestigung

Gehäuse (8 x M6)

K) Referenzseite

L) Anspeisbohrung für
Spannfutter Öffnen /
Schliessen

L*) Anspeisbohrung (optional)

M) Anspeis-Ringnute
Ø 62 / Ø 67 für Spannfutter
ÜberwachungC) Boreholes to fit casing
(8 x M6)

K) Reference side

L) Feed borehole for opening/
closing chuck



L*) Feed borehole (optional)

M) Feed ring groove, Ø 62/Ø 67
for chuck monitoringC) Perçage pour fixation du
boîtier (8 x M6)

K) Face de référence

L) Percage d'alimentation
pneumatique pour ouverture/
fermeture des mandrins

L*) Orifice d'alimentation (en option)

M) Gorge circulaire d'alimentation
Ø 62 / Ø 67 pour surveillance
de mandrin**Bedienung**



Das Spannfutter kann auf folgende Arten mit der Pneumatik bedient werden:

- Maschinensteuerung (kundenspezifische Lösung).
 - Manuelle Steuereinheit ER-008988 (Option).
 - Elektropneumatische Steuereinheit mit Drucküberwachung ER-070445 (Option).
- The chuck can be operated pneumatically in the following ways:
- machine control (customized solution).
 - manual control unit ER-008988 (option).
 - electropneumatic control unit with pressure monitor ER-070445 (option).

Operation

Les différents modes de conduite du mandrin avec le circuit pneumatique sont les suivants :

- commande de la machine solution spécifique au client).
- unité de commande manuelle ER-008988 (en option).
- unité de commande électropneumatique avec surveillance de la pression ER-070445 (en option).

**WICHTIG**

Die Ansteuerung des Spannfutters erfolgt von unten durch die Grundplatte.


IMPORTANT

The chuck is controlled from below, through the base plate.

IMPORTANT

La commande du mandrin se fait par en bas à travers la plaque de base.





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Inbetriebnahme

(Bild 1)

Montagefläche für Spannfutter PM85 Precise vorbereiten gemäss Beispiel Bild 1.

Setting up

(Diagram 1)

Prepare surface on which Chuck PM85 Precise is to be fitted according to example diagram 1.

Mise en service

(figure 1)

Préparer la surface de montage pour mandrin PM85 Precise conformément à l'exemple figure 1.

WICHTIG

Für die Bohrungskoordinaten muss die Toleranz von ± 0.1 mm eingehalten werden.


IMPORTANT

For the drilling coordinates the tolerance of ± 0.1 mm has to be kept.

IMPORTANT

Pour les coordonnées de perçage la tolérance de ± 0.1 mm doit être observée

1

**Reference side of the chuck!**

- L) Die Bohrung $\varnothing 5$ für Spannfutter Öffnen/Schliessen muss auf der Position 0 und 56.5 mm liegen.

L*) Anspeisbohrung (optional)

- N) Die Bohrung max. $\varnothing 4$ für Spannfutter Überwachung muss irgendwo auf dem Teilkreis $\varnothing 67$ liegen.

- L) The $\varnothing 5$ borehole to open/close the chuck must be positioned on 0 and 56.5 mm.

L*) Feed borehole (optional)


- N) The max. $\varnothing 4$ borehole to monitor the chuck must be positioned on feed segment $\varnothing 67$.

- L) Le perçage $\varnothing 5$ pour l'ouverture et la fermeture du mandrin doit se trouver sur le position 0 et 56.5 mm.

L*) Orifice d'alimentation (en option)

- N) Le perçage max. $\varnothing 4$ pour surveillance du mandrin doit se trouver sur le cercle de référence des entraxes $\varnothing 67$.





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

(Bild 2a)

O-Ring ø 58 x 2 und ø 84 x 2 leicht einfetten und in die Nuten (X1, Y1) vom Positionierring (E) einsetzen.

(Bild 2b)

Positionierring (E) vorsichtig auf der Montagefläche plazieren. Aussparung (J) muss auf der Referenzseite des Spannfutters liegen. Positionierring mit acht M6 x 14 Schrauben (O) und Spannscheiben befestigen. Schrauben nur leicht anziehen.

(Diagram 2a)

Slightly grease O-ring ø 58 x 2 and ø 84 x 2 and place it into the grooves (X1, Y1) of the position ring (E).

(Diagram 2b)

Carefully place positioning ring (E) with on the assembly surface. Recess (J) must be situated on the reference side of the chuck. Attach positioning ring with eight M6x14 bolts (O). Tighten bolts only slightly.


(figure 2a)

Graisser légèrement le joint torique ø 58 x 2 et ø 84 x 2 et l'insérer dans les rainures (X1, Y1) au bague de positionnement (E).


(figure 2b)

Placer soigneusement la bague de positionnement (E) sur la surface de montage, l'évidement (J) devant se trouver sur la face de référence du mandrin. Fixer la bague de positionnement par huit vis M6 x 14 (O). Ne serrer les vis que légèrement.

2a



2b



WICHTIG

Wird die Funktion Reinigen/Überwachen aktiv genutzt, muss der O-Ringe ø 58 x 2 und ø 84 x 2 montiert werden, ansonsten dürfen sie, um den Positionierring besser ausrichten zu können, weggelassen werden!

IMPORTANT

The O-rings ø 58 x 2 and ø 84 x 2 have to be assembled if the function cleaning/monitoring is used actively. Otherwise it's possible to install the position ring without them, for better handling of the positioning!

IMPORTANT

Les joints toriques ø 58 x 2 et ø 84 x 2 doivent être installés, si la fonction de nettoyage/surveiller est utiliser activement. Sinon ils peuvent être omis pour mieux aligner le positionnement!

Positionierring ausrichten

a) auf Pressen:

(Bild 3)
Um den Positionierring auf Pressen auszurichten, benötigen Sie folgende Komponenten:

- ER-047905**: Ausrichtmatrize PM128 Precise / Multi
- ER-062135**: Ausrichtdorn PM85 Precise
- ER-058456**: Gewindescheibe M58 x1 (Optionen)

Chuck alignment


a) on presses:


- (Diagram 3)
To align the positioning ring on the presses, you will require the following components:
- ER-047905**: Alignment die-plate PM 128 Precise / Multi
 - ER-062135**: Alignment pin PM85 Precise
 - ER-058456**: Threaded insert M58 x 1 (options)

Positionnement du mandrin

a) sur des presses :

- (figure 3)
Pour aligner le positionnement sur des presses, vous avez besoin de composantes suivantes:
- ER-047905** : Matrice d'alignement PM 128 Precise / Multi
 - ER-062135** : Tasseau de positionnement PM85 Precise
 - ER-058456** : Douille filetée M58 x 1 (options)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

b) bei allgemeiner Verwendung:

(Bild 4)

Um den Positionierring bei allgemeiner Verwendung auszurichten, benötigen Sie:

-**ER-043427**: Ausrichtdorn

PM85 Precise

-**ER-058456**: Gewindescheibe M58 x 1 (Optionen)

b) for general application:

(Diagram 4)

To align the positioning ring for general use, you will require:

-**ER-043427**: alignment pin

PM85 Precise

-**ER-058456**: Threaded insert M58 x 1 (options)

b) en utilisation courante :


(figure 4)

Pour effectuer le positionnement dans le cadre de l'utilisation générale, vous avez besoin de:

-**ER-043427** : tasseau de positionnement PM85 Precise

-**ER-058456** : Douille filetée M58 x 1 (options)

4

**HINWEIS**


Die Befestigungsschrauben 8 x M6 (O) müssen nach dem Ausrichten des Positionierringes mit **14 Nm** festgezogen sein.

ADVICE

After the positioning ring has been aligned, tighten the eight M6 attachment bolts (O) to **14 Nm**.

INDICATION

Après alignement de la bague de positionnement, serrer les vis de fixation 8 x M6 (O) à **14 Nm**.



(Bild 5)

O-Ring ø 84 x 2 und ø 130 x 2 leicht einfetten und in die Nuten (X, Y) im Gehäuse legen.


(Diagram 5)

Slightly grease O-ring ø 84 x 2 and ø 130 x 2 and place it into the grooves (X, Y) of the casing.

(figure 5)

Graisser légèrement le joint torique ø 56 x 2 et ø 130 x 2 et l'insérer dans les rainures (X, Y) au corps.

5



(Bild 6)

Spannfutter vorsichtig auf der Montagefläche platzieren. Referenzseite (K) des Spannfutters beachten.

Acht Schrauben M6 x 45 (P) und Spannscheiben einschrauben und mit **14 Nm** festziehen.

(Diagram 6)

Carefully place chuck on assembly surface, taking note of reference side (K) of the chuck.


Screw in eight M6x45 bolts (P) and tighten to **14 Nm**.


(figure 6)

Placer soigneusement le mandrin sur la surface de montage. Tenir compte de la face de référence (K) du mandrin.

Visser huit vis M6 x 45 (P) avec des rondelles Belleville et les serrer à **14 Nm**.

6





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

(Bild 9)

Nach erfolgter Montage Spannfutter betätigen und Montagering (B) entfernen.


(Diagram 9)

After connecting it up, operate chuck and remove assembling ring (B).

(figure 9)

Après raccordement, actionner le mandrin et enlever le bague de montage (B).

9



(Bild 10)

Vier Schrauben M5 x 25 (Q) mit Druckhülsen (R) montieren. Schrauben mit **8 Nm** festziehen.


(Diagram 10)


Fit four socket head bolts M5 x 25 (Q) with sleeves (R) and tighten bolts to a torque of **8 Nm**.

(figure 10)

Monter quatre vis M5 x 25 (Q) avec les douilles de serrage (R) et les serrer **8 Nm**.

10





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Durch mehrmaliges Öffnen und schliessen die Funktion und Dichtigkeit des Spannfutters überprüfen.

Open and close chuck several times to check it for working order and tightness.

Vérifier le bon fonctionnement du mandrin en ouvrant et en fermant plusieurs fois le mandrin.

(Bild 11)

Das Spannfutter PM85 ist nun betriebsbereit.


(Diagram 11)


The chuck PM85 is now ready for operation.

(figure 11)

Le mandrin PM85 est maintenant prêt à être utilisé.

(11)





PM Tooling


PM Tooling

PM Tooling

Demontage**Dismounting****Démontage**

WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Spannfutter steht unter Federdruck!	The chuck is under spring pressure!	Le mandrin est maintenu par ressort de rappel !
(Bild 12) Vor einer allfälligen Demontage des Spannfutters muss als erster Schritt das Spannfutter betätigt und der Montagering (B) eingesetzt und gespannt werden! Danach können die acht Schrauben M6 x 45 (P) gelöst und das Spannfutter (A) entfernt werden.	(Diagram 12) Before the chuck is dismantled, first operate the chuck, insert and clamp the assembly ring (B)! Afterwards the eight screws M6 x 45 (P) can be loosened and the chuck (A) removed.	(figure 12) Avant un éventuel démontage du mandrin, il faut tout d'abord actionner le mandrin puis mettre la bague de montage (B) en place et la serrer ! Après avoir dévisser les huit vis M6 x 45 (P) et le mandrin (A) peut se démonter.

(12)

**Instandhaltung, Wartung**

(Bild 13)
Zentrierprismen (F) und Z-Auflagen (G) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.


Maintenance


(Diagram 13)
Clean and protect centering prisms (F) and Z-supports (G) against damage through knocks.

Maintenance

(figure 13)
Nettoyer et protéger les prismes de centrage (F) et les appuis Z (G) contre les dommages dus aux chocs.

(13)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Störungen, Fehlerbehebung

F = Fehler, **U** = mögliche Ursache, **B** = Behebung

F: Spannfutter lässt sich nicht öffnen.

U1: Überwachungsdruckluft ist zu gross.

B1: Überwachungsdruckluft auf 3 bar drosseln.

U2: Eingangsdruck zu gering.

B2: Eingangsdruck auf min. 6 bar erhöhen.

Failures: cause and action

F = failure, **C** = possible cause, **A** = action

F: Chuck cannot be opened.

C1: Monitoring air pressure too high.

A1: Reduce monitoring pressure to 3 bar.

C2: Supply pressure too low.

A2: Increase supply pressure to min. 6 bar.

Pannes, dépannage

E = erreur, **C** = cause possible, **D** = dépannage

E : Impossible d'ouvrir le mandrin

C1 : Pression pneumatique de surveillance trop élevée.

D1 : Étrangler la pression pneumatique de surveillance à 3 bar.

C2 : Pression pneumatique à l'entrée trop faible.

D2 : Augmenter la pression pneumatique à l'entrée au min. à 6 bar.

Optionen


ER-040701
Palette PM85 Precise

Options

ER-040701
Pallet PM85 Precise

Options


ER-040701
Palette PM85 Precise



ER-043427
Ausrichtdorn PM85 Precise

ER-043427
Alignment pin PM85 Precise


ER-043427
Tasseau de positionnement
PM85 Precise



ER-042440
Ausrichtpalette
PM85 Precise

ER-042440
Alignment pallet
PM85 Precise

ER-042440
Palette de positionnement
PM85 Precise



Ausrichtwerkzeuge Presse:


Press alignment tools:

Outils de positionnement,
presse :

ER-047905
Ausrichtmatrize PM128
Precise / Multi

ER-047905
Alignment die-plate PM128
Precise / Multi


ER-047905
Matrice de positionnement PM128
Precise / Multi



ER-062135
Ausrichtdorn PM85 Precise

ER-062135
Alignment pin PM85 Precise

ER-062135
Tasseau de positionnement
PM85




ER-058456
Gewindescheibe M58 x1

ER-058456
Threaded insert M58 x 1

ER-058456
Douille filetée M58 x 1





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

ER-057807
Abdeckung manuell
PM85 Precise

ER-057807
Cover manual
PM85 Precise

ER-057807
Couvercle manual
PM85 Precise




ER-008988
Pneumatische Steuereinheit. Zur einfachen Betätigung des Spannfutters im manuellen Betrieb.

Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.

ER-008988
Pneumatic control unit
For simple operation of the chuck in the manual mode.

All the connections and 3 m tubes are supplied.

ER-008988
Unité de commande pneumatique
Pour faciliter l'actionnement manuel du mandrin.



ER-070445
Elektropneumatische Steuer-
einheit mit Überwachung.

Für die Betätigung des Spannfutters über die CNC-Steuerung.

Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.


ER-070445
Electropneumatic control unit
with pressure monitor

To operate the chuck through the CNC control.

All the connections and 3 m tubes are supplied.

ER-070445
Unité de commande électro-pneumatique avec surveillance.

Pour l'actionnement des mandrins par l'intermédiaire de la commande CNC.



Tous les raccords, ainsi que 3 m de tuyauterie flexible, font partie de la livraison.

Ersatzteile**Spare parts****Pièces de rechange**

ER-054979
Reparatur-Kit Spannfutter
PM85 Precise

Das Reparatur-Kit enthält alle Verschleissteile für Spannfutter PM85 Precise.

ER-054979
Repair kit for the PM85 Precise chuck

The repair kit contains all the wearing parts of the PM85 Precise chuck.

ER-054979
Kit de réparation, mandrin de serrage PM85 Precise

Le kit de réparation contient toutes les pièces d'usure pour le mandrin de serrage PM85 Precise.

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

Technischer Support**Technical support****Support technique**

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com

For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com

Pour support technique à cette instruction de service veuillez prendre contact: info@erowa.com.



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

