

## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## ITS Chuck 100 P mit Abstützung


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

## ITS Chuck 100 P with support

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

## Mandrin ITS Chuck 100 P avec support

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service: voir annexe A.



## Verpackungsinhalt überprüfen


1 x ITS Chuck 100 P

## Check package contents

1 x ITS Chuck 100 P

## Vérifier l'intégralité de la livraison

1 x Mandrin ITS Chuck 100 P



8 x Zyl.-Schraube M6 x 40

8 x Socket head bolt M6 x 40

8 x Vis à tête cylindrique M6 x 40



8 x Spannscheibe

8 x Spring washer

8 x Rondelle ressort



1 x O-Ring ø 94.97 x 1.78

1 x O-ring ø 94.97 x 1.78

1 x Joint torique ø 94.97 x 1.78



1 x O-Ring ø 23 x 2,5

1 x O-ring ø 23 x 2,5

1 x Joint torique ø 23 x 2,5



## Bezeichnung der Teile


## Description of parts

## Désignation des éléments

- A) Zentrierprismen P
- B) Zentrierprismen ITS
- C) Montagezapfen
- D) Z-Auflage
- E) Bohrung für Befestigungsschraube M6 (8 x)
- F) Referenzseite

- A) Centering prisms P
- B) Centering prisms ITS
- C) Mounting peg
- D) Z-support
- E) Borehole for attachment bolt M6 (8 x)
- F) Reference surface

- A) Prismes de centrage P
- B) Prismes de centrage ITS
- C) Tenon de montage
- D) Appui Z
- E) Perçage pour vis de fixation M6 (8 x)
- F) Face de référence

**HINWEIS**

Die Zentrierprismen P (A) müssen beim Einsetzen von Paletten immer mit einem leichten Fettfilm versehen sein!

**ADVICE**

With the use of pallets the centering prisms P (A) should always wear a slight cover of grease!

**INDICATION**

En utilisation avec palettes les prismes de centrage P (A) doivent toujours être couvert avec une légère couche de graisse!



## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

**Technische Daten**Repetiergenauigkeit:  
Indexierung:Spannkraft:  
Gespannt: drucklos  
Druckluft:**Anwendung**





Das Spannfutter ITS Chuck 100 P dient zur Aufnahme von Paletten PM85/PM56 sowie Paletten ø 115/ø 148 und Elektrodenhaltern.  
Durch Abstützungen im Bereich der Z-Auflagen ist das Spannfutter im Pressbereich einsetzbar.

**Technical data**Repeatability:  
Indexing:Clamping power:  
Clamped: depressurized  
Air pressure:**Application**

The ITS chuck 100 P serves to accommodate pallets PM85/PM56, as well as pallets ø 115/ø 148 and electrode holders.  
Props in the area of the Z-supports enables the chuck to be used for pressing purposes.

**Caractéristiques techniques**Répétabilité :  
Indexation :Force de serrage :  
Serrage par dépressurisation  
Pression pneumatique :0,002 mm  
4 x 90°6000 N  
min. 6 bar**Utilisation**

Le mandrin ITS Chuck 100 P sert à fixer des palettes PM85/PM56, ainsi que des palettes ø 115/ø 148 et des porte-électrode.  
Grâce à des supports dans la zone des appuis Z, ce mandrin de serrage peut être utilisé pour le forage à la presse.



- G) Abblasbohrungen (8 x)
- H) Nute für Reinigung/Überwachung,  
Anschlussbohrung max. ø 3 innerhalb Nute  
(Anspeis-Teilkreis ø 91).
- I) Bohrung ø 5 für Spannfutter öffnen  
(Anspeis-Teilkreis ø 60).

- G) Blow-off boreholes (8 x)
- H) Groove for cleaning/monitoring,  
connection borehole max. ø 3 within groove  
(feed borehole ø 91).
- I) Borehole ø 5 for opening chuck  
(feed borehole ø 60).

- G) Perçage de soufflage (8 x)
- H) Rainure pour nettoyage/surveilance,  
orifice de raccordement max. ø 3 à l'intérieur rainure  
( cercle de référence d'entraxes ø 91 )
- I) Perçage ø 5 pour ouverture du mandrin  
( cercle de référence d'entraxes ø 60 )

**Inbetriebnahme**

(Bild 1)

Montagefläche für ITS Chuck 100 P vorbereiten gemäss Beispiel Bild 1.

**Setting up**


(Diagram 1)

Prepare surface on which ITS Chuck 100 P is to be fitted according to example diagram 1.

**Mise en service**

(figure 1)

Préparer la surface de montage pour le mandrin ITS Chuck 100 P conformément à l'exemple figure 1.




(Bild 2)

O-Ring  $\varnothing 94.97 \times 1.78$  (J) leicht einfetten und in den gefertigten Einstich auf der Montagefläche legen.

(Diagram 2)

Slightly grease O-ring  $\varnothing 94.97 \times 1.78$  (J) and place in the groove on the assembly surface.

(figure 2)

Graisser légèrement le joint torique  $\varnothing 94.97 \times 1.78$  (J) et l'insérer dans la gorge aménagée sur la face de montage.



## ITS Schnellspann-futter


## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

(Bild 3)  
O-Ring ø 23 x 2,5 (K) leicht einfetten und in die Nut im Spannfutter legen.

(Diagram 3)  
Slightly grease O-ring ø 23 x 2,5 (K) and place in the groove in the chuck.

(figure 3)  
Graisser légèrement le joint torique ø 23 x 2,5 (K) et l'insérer dans la rainure du mandrin.



(Bild 4)  
Spannscheiben (L, 8 x) an den Schrauben M6 x 40 (M, 8 x) anbringen.


Spannfutter vorsichtig auf der Montagefläche plazieren, Zylinderschrauben (M) einsetzen und leicht anziehen.

(Diagram 4)  
Put spring washer (L, 8 x) onto M6 x 40 bolts (M, 8 x).

Carefully place chuck on the mounting surface, insert socket head bolts (M) and tighten them slightly.

(figure 4)  
Insérer les rondelles ressorts (L, 8 x) sur les vis M6 x 40 (M, 8 x).

Placer avec précaution le mandrin sur la surface de montage, puis insérer les vis à tête cylindrique (M) et les serrer légèrement.

**HINWEIS**

Vor dem Ausrichten muss das Spannfutter an der Pneumatik angeschlossen werden.  
Die Ansteuerung erfolgt von unten durch die Grundplatte, Vorrichtung, usw.

**ADVICE**

Before it can be aligned, the chuck must be connected up to the pneumatic system.  
The chuck is controlled from below through the base plate, fixture, etc.

**INDICATION**

Le mandrin doit être raccordé au circuit pneumatique pour être positionné.  
La commande se fait d'en bas par la plaque de base, le gabarit, etc.

Das Spannfutter kann auf folgende Arten mit der Pneumatik bedient werden:

- Maschinensteuerung,
- Manuelle Steuereinheit ER-008988 (Option),
- Elektropneumatische Steuereinheit mit Drucküberwachung ER-070445 (Option).

The chuck can be operated pneumatically in the following ways:

- machine control,
- manual control unit ER-008988 (option),
- electropneumatic control unit with pressure monitor ER-070445 (option).


Les différents modes de conduite du mandrin avec le circuit pneumatique sont les suivants :

- commande de la machine,
- unité de commande manuelle ER-008988 (en option),
- unité de commande électropneumatique avec surveillance de la pression ER-070445 (en option).

(Bild 5)  
Nach dem Anschliessen Spannfutter betätigen und Montagezapfen (C) entfernen.

(Diagram 5)  
After connecting it up, operate chuck and remove mounting peg (C).

(figure 5)  
Après raccordement, actionner le mandrin et enlever le tenon de montage (C).



## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

**Spannfutter ausrichten****Align chuck****Aligner le mandrin de serrage****In Pulverpressmaschinen:**

Zum Ausrichten des ITS Chuck 100 P in Pulverpressmaschinen verwenden Sie folgende Komponenten:

- Ausrichtmatrize PM 128  
Precise / Multi  
ER-047905

- Ausrichtdorn P PM Precise  
ER-062132

**In powder-pressing machines:**



To align the ITS Chuck 100 P in power-pressing machines, use the following components:

- Positioning die-plate PM128  
Precise / Multi  
ER-047905

- Positioning pin P PM Precise  
ER-062132

**Dans des machines de compression de poudre :**

Pour positionner le mandrin ITS Chuck 100 P dans des machines de compression de poudre, utiliser les composants suivants:

**Allgemein:**

Kontrollieren und Ausrichten des Rundlaufes und der Winkellage mit:

(Bild 6)

- a) Kontrolldorn  
ER-010723 (Option)

**General Remarks:**

Check and align concentricity and angle position with:


(Diagram 6)

- a) Checking pin  
ER-010723 (option)

**Généralités:**

Vérifier et aligner l'absence de faux rond et position angulaire avec :

(6)



oder

or

ou

(Bild 7)

- b) Messdorn  
ER-008617 (Option).


(Diagram 7)

- b) Gauging pin  
ER-008617 (option).

(figure 7)

- b) Tasseau de mesure  
ER-008617 (en option).

(7)



## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS


(Bild 8)  
 Zylinderschrauben M6 mit 15 Nm anziehen.  
 Rundlauf und Winkel Lage noch einmal kontrollieren, wenn nötig korrigieren.

Durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen Dichtigkeit und Funktion des Spannfutters kontrollieren.

(Diagram 8)  
 Tighten M6 socket head bolts to 15 Nm. Recheck concentricity and angular position; correct if necessary.

Check the tightness and function of the chuck by opening and closing it several times.


(figure 8)  
 Serrer les vis à tête cylindrique M6 au couple de 15 Nm.  
 Reconstruire la concentricité et la position angulaire.  
 Corriger, le cas échéant.



Contrôler l'étanchéité et le fonctionnement du mandrin en l'ouvrant et en le fermant à plusieurs reprises.

## Instandhaltung, Wartung

- Vor Inbetriebnahme Flanken der Zentrierprismen P (A) leicht einfetten.
- Kugeln (N) wöchentlich fetten.
- Zentrierprismen (A, B) und Z-Auflagen (D) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.




## Maintenance

- Before operating the chuck, slightly grease the sides of the centering prisms P (A).
- Grease balls weekly (N).
- Clean and protect centering prisms (A, B) and Z-supports (D) against damage through knocks.

## Maintenance

- Avant mise en service, graisser légèrement les flancs des prismes de centrage P (A).
- Graisser les billes une fois par semaine (N).
- Nettoyer et protéger les prismes de centrage (A, B) et les appuis Z (D) contre les dommages dus aux chocs.



## Störungen, Fehlerbehebung

F= Fehler, U=mögliche Ursache, B=Behebung

- F:** Spannfutter lässt sich nicht öffnen.  
**U1:** Reinigungsdruckluft ist zu gross.  
**B1:** Reinigungsdruck auf 3 bar drosseln.

- U2:** Eingangsdruck zu gering.  
**B2:** Eingangsdruck auf min. 6 bar erhöhen.

## Failures: cause and action

F=failure, C=possible cause, A=action

- F:** Chuck cannot be opened.  
**C1:** Cleaning air pressure too high.  
**A1:** Reduce cleaning pressure to 3 bar.

- C2:** Supply pressure too low.  
**A2:** Increase supply pressure to min. 6 bar.

## Pannes, dépannage

E = erreur, C = cause possible, D = dépannage

- E :** Impossible d'ouvrir le mandrin  
**C1 :** Pression pneumatique de nettoyage trop élevée.  
**D1 :** Étrangler la pression pneumatique de nettoyage à 3 bar.

- C2 :** Pression pneumatique à l'entrée trop faible.  
**D2 :** Augmenter la pression pneumatique à l'entrée au min. à 6 bar.



## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## Optionen


ER-047905  
Ausrichtmatrize PM128  
Precise / Multi

## Options

ER-047905  
Positioning die-plate PM128  
Precise / Multi

## Options


ER-047905  
Matrice de positionnement PM128  
Precise / Multi



ER-062132  
Ausrichtdorn P PM Precise

ER-062132  
Positioning pin P PM Precise


ER-062132  
Tasseau de positionnement P  
PM Precise



ER-010723  
Kontrolldorn

ER-010723  
Checking pin


ER-010723  
Tasseau de contrôle



ER-008617  
Messdorn

ER-008617  
Gaugin pin

ER-008617  
Tasseau de mesure



ER-008988  
Pneumatische Steuereinheit.  
Zur einfachen Betätigung des  
Spannfutters im manuellen  
Betrieb.


Alle Anschlüsse und 3 m  
Schläuche werden mitgeliefert.

ER-008988  
Pneumatic control unit  
For simple operation of the  
chuck in the manual mode.

All the connections and 3 m  
tubes are supplied.

ER-008988  
Unité de commande pneumatique  
Pour faciliter l'actionnement ma-  
nuel du mandrin.

Tous les raccords, ainsi que 3 m  
de tuyauterie flexible, font partie de  
la livraison.



ER-070445  
Elektropneumatische Steuer-  
einheit mit Überwachung.

Für die Betätigung des  
Spannfutters über die CNC-  
Steuerung.

Alle Anschlüsse und 3 m  
Schläuche werden mitgeliefert.

ER-070445  
Electropneumatic control unit  
with pressure monitor


To operate the chuck through  
the CNC control.

All the connections and 3 m  
tubes are supplied.

ER-070445  
Unité de commande électropneu-  
matique avec surveillance.

Pour l'actionnement des mandrins  
par l'intermédiaire de la comande  
de CNC.




Tous les raccords, ainsi que 3 m  
de tuyauterie flexible, font partie  
de la livraison.



## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

ER-041374  
Dichtring PM56ER-041374  
Seal nipple PM56ER-041374  
Joint d'étanchéité PM56ER-034677  
Dichtring PM85ER-034677  
Seal nipple PM85ER-034677  
Joint d'étanchéité PM85ER-035356  
Dichtring  
QC / RSA 100 / ø 72ER-035356  
Seal nipple  
QC / RSA 100 / ø 72ER-035356  
Joint d'étanchéité  
QC / RSA 100 / ø 72ER-046046  
Späneschutz ø 115ER-046046  
Chip Guard ø 115ER-046046  
Protection contre les  
copeaux ø 115ER-046044  
Späneschutz ø 148ER-046044  
Chip Guard ø 148ER-046044  
Protection contre les  
copeaux ø 148**Ersatzteile****Spare parts****Pièces de rechange**ER-022751  
O-Ring ø 8 x 1.5ER-022751  
O-ring ø 8 x 1.5ER-022751  
Joint torique ø 8 x 1.5ER-047574  
Reparaturset ITS Futter 100 PER-047574  
Repairkit ITS Chuck 100 PER-047574  
Trousse de réparation pour man-  
drins ITS 100 PDas Reparaturset enthält alle  
Verschleissteile für ITS Chuck  
100 P.The repair kit contains all the  
wearing part of the ITS Chuck  
100 P.La trousse de réparation contient  
toutes les pièces d'usure pour le  
mandrin ITS Chuck 100 P.Beziehen Sie Ersatzteile bei Ih-  
rem EROWA Fachhändler.Please order spare parts  
from your EROWA dealer.Commandez les pièces de re-  
change chez votre agent EROWA.**Technischer Support****Technical support****Assistance technique**Für Fragen zu dieser Betriebs-  
anleitung kontaktieren Sie bitte:  
[info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).For technical support about this  
operating instruction, please  
contact: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).Pour l'assistance technique relative  
aux présentes instructions de ser-  
vice veuillez prendre contact avec  
[info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. +41 (0)41 935 11 11**  
**Fax +41 (0)41 935 12 13**  
**Email: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.  
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Suisse**  
**Tél. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften  
Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
**EROWA System Technologien GmbH**  
**Gewerbepark Schwadermühle**  
**Rossendorferstrasse 1**  
**DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.**  
**Deutschland**  
**Tel. 09103 7900-0**  
**Fax 09103 7900-10**  
**info@erowa.de**  
**www.erowa.de**

**Frankreich**  
**EROWA Distribution France Sarl**  
**PAE Les Glaïsins**  
**12, rue du Bulloz**  
**FR-74940 Annecy-le-Vieux**  
**France**  
**Tel. 4 50 64 03 96**  
**Fax 4 50 64 03 49**  
**info@erowa.tm.fr**  
**www.erowa.com**

**Italien**  
**EROWA Tecnologie S.r.l.**  
**Strada Statale 24 km 16,200**  
**IT-31020 Villorba (TV)**  
**Italia**  
**Tel. 011 9664873**  
**Fax 011 9664875**  
**info@erowa.it**  
**www.erowa.com**

**Spanien**  
**EROWA Technology Ibérica S.L.**  
**c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.**  
**E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona**  
**España**  
**Tel. 093 265 51 77**  
**Fax 093 244 03 14**  
**erowa.iberica.info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Skandinavien**  
**EROWA Technology Scandinavia A/S**  
**Fasanvej 2**  
**DK-5863 Ferritslev Fyn**  
**Denmark**  
**Tel. 65 98 26 00**  
**Fax 65 98 26 06**  
**info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Osteuropa**  
**EROWA Technology Sp. z o.o.**  
**Eastern Europe**  
**ul. Spółdzielcza 37-39**  
**55-080 Katowice Wroclawskie**  
**Poland**  
**Tel. 71 363 5650**  
**Fax 71 363 4970**  
**info@erowa.com.pl**  
**www.erowa.com**

**Indien**  
**EROWA Technology (India) Private Limited**  
**No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building**  
**Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,**  
**Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)**  
**India**  
**Tel. 040 4013 3639**  
**Fax 040 4013 3630**  
**salesindia@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**USA**  
**EROWA Technology, Inc.**  
**North American Headquarters**  
**2535 South Clearbrook Drive**  
**Arlington Heights, IL 60005**  
**USA**  
**Tel. 847 290 0295**  
**Fax 847 290 0298**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**China**  
**EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.**  
**G/F, No. 24 Factory Building House**  
**69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)**  
**Shanghai 200233, PRC**  
**China**  
**Tel. 021 6485 5028**  
**Fax 021 6485 0119**  
**info@erowa.cn**  
**www.erowa.cn**

**Singapur**  
**EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.**  
**CSE Global Building**  
**No 2 Ubi View, #03-03**  
**Singapore 408556**  
**Singapore**  
**Tel. 65 6547 4339**  
**Fax 65 6547 4249**  
**sales.singapore@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Japan**  
**EROWA Nippon Ltd.**  
**Sasano Bldg.**  
**2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku**  
**105-0012 Tokyo**  
**Japan**  
**Tel. 03 3437 0331**  
**Fax 03 3437 0353**  
**info@erowa.co.jp**  
**www.erowa.co.jp**

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

