



PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

**Spannfutter PM56
Precise**


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

**Chuck PM56
Precise**

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

**Mandrin PM56
Precise**

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt
überprüfen**


1 x Spannfutter PM56
Precise

**Check package
contents**

1 x Chuck PM56
Precise

**Vérifier l'intégralité
de la livraison**


1 x Mandrin PM56
Precise



1 x Positionierring
PM56 / PM60

1 x Positioning ring
PM56 / PM60

1 x Bague de positionnement
PM56 / PM60



8 x Zylinderschraube
Innensechskant M6 x 14

8 x Hexagon socket head bolt
M6 x 14


8 x Vis à tête cylindrique à six
pans creux M6 x 14



8 x Zylinderschraube
Innensechskant M6 x 45

8 x Hexagon socket head bolt
M6 x 45

8 x Vis à tête cylindrique à six
pans creux M6 x 45



16 x Spanscheibe M6

16 x Spring washer M6

16 x Rondelle de friction M6

Ø

1 x O-Ring ø 56 x 2

1 x O-ring ø 56 x 2

1 x Joint torique ø 56 x 2



1 x O-Ring ø 96 x 2

1 x O-ring ø 96 x 2

1 x Joint torique ø 96 x 2

**Anwendung**

Das Spannfutter PM56 Precise dient zur Aufnahme von Paletten PM56 Precise (ER-042806, Option).


Application

The PM56 Precise Chuck serves to clamp pallets PM56 Precise (ER-042806, option).

Utilisation

Le mandrin PM56 Precise sert au serrage de palettes PM56 Precise (ER-042806, en option).





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Bezeichnung der Teile
1) Spannfutter PM56 Precise


- 2) Montagering
3) Bohrung für Befestigungsschraube M6 x 45 (8x)
4) O-Ring zur Abdichtung der Palette PM56 Precise
5) Referenzseite

Description of parts
1) Chuck PM56 Precise

- 2) Assembling ring
3) Borehole for M6 x 45 attachment bolts (8x)
4) O-ring for seal pallet PM56 Precise
5) Reference side

Désignation des éléments
1) Mandrin PM56 Precise

- 2) Bague de montage
3) Perçage pour vis de fixation M6 x 45 (8x)
4) Joint torique pour étanchement de la palette PM56 Precise
5) Face de référence

**Bezeichnung der Teile**
6) Positionierring


- 7) Zentrierprismen
8) Z-Auflage
9) Bohrungen für Spannfutter Überwachung
10) Bohrungen für Befestigungsschrauben M6 x 14 (8 x)
11) Durchgangsbohrung ø 25
12) Aussparung für Ausrichtflansch


Description of parts
6) Positioning ring

- 7) Centering prisms
8) Z-support
9) Boreholes for chuck monitoring
10) Boreholes for M6 x 14 attachment bolts (8 x)
11) Through borehole ø 25
12) Recess for alignment flange

Désignation des éléments
6) Bague de positionnement

- 7) Prismes de centrage
8) Appui Z
9) Perçages pour surveillance de mandrin
10) Perçages pour vis de fixation M6 x 14 (8 x)
11) Perçage traversant ø 25
12) Evidement pour flasque de positionnement





PM Tooling


PM Tooling

PM Tooling

Technische DatenRepetiergenauigkeit:
Indexierung:Spannkraft:
Gespannt: drucklos
Druckluft (trocken):Material:
Stahl gehärtet, rostbeständig

Durchgangsbohrung:

- 5) Referenzseite
13) Anspeisbohrung für Spannfutter Öffnen / Schliessen
14) Anspeis-Ringnute
Ø 40 / Ø 46 für Spannfutter Überwachung

**Technical data**Repeatability:
Indexing:Clamping power:
Clamped: depressurized
Air pressure (dry):Material:
Hardened, rust-resistant steel

Through borehole:



- 5) Reference side
13) Feed borehole for opening/closing chuck
14) Feed ring groove,
Ø 40 / Ø 46 for chuck monitoring

Caractéristiques techniquesRépétabilité :
Indexation :Force de serrage :
Serrage par dépressurisation
Pression pneumatique (sec) :Matériau :
acier trempé, inoxydable

Percage traversant :

Ø 25 mm

- 5) Face de référence
13) Perçage d'alimentation pneumatique pour ouverture/fermeture du mandrin
14) Gorge circulaire d'alimentation Ø 40 / Ø 46 pour surveillance de mandrin

**Bedienung**

Das Spannfutter kann auf folgende Arten mit der Pneumatik bedient werden:

- Maschinensteuerung (kundenspezifische Lösung).
- Manuelle Steuereinheit ER-008988 (Option).
- Steuereinheit mit Überwachung ER-010590 (Option).

Operation


The chuck can be operated pneumatically in the following ways:

- machine control (customized solution).
- manual control unit ER-008988 (option).
- Control unit with pressure monitor ER-010590 (option).

Conduite

Les différents modes de conduite du mandrin avec le circuit pneumatique sont les suivants :

- commande de la machine (solution spécifique au client).
- unité de commande manuelle ER-008988 (en option).
- Unité de commande avec surveillance ER-010590 (en option).

**Hinweis:**

Die Ansteuerung des Spannfutters erfolgt von unten durch die Grundplatte.


Note:

The chuck is controlled from below, through the base plate.

Note :

La commande du mandrin se fait par en bas à travers la plaque de base.





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Inbetriebnahme

Montagefläche für Spannfutter PM56 Precise vorbereiten gemäss Beispiel Bild A.

Hinweis:

Für die Bohrungskoordinaten muss die Toleranz von ± 0.1 mm eingehalten werden.

Setting up

Prepare fitting surface for chuck PM56 Precise according to diagram A.

Note:


For the drilling coordinates the tolerance of ± 0.1 mm has to be kept.

Mise en service

Préparer la surface de montage du mandrin PM56 Precise selon l'exemple figure A.

Note :

Pour les coordonnées de perçage la tolérance de ± 0.1 mm doit être observée.



15) Die Bohrung $\varnothing 5$ (15) für Spannfutter Öffnen / Schließen muss auf der Position 0 und 43 mm liegen.

15) The $\varnothing 5$ borehole (15) to open /close the chuck must be positioned on 0 and 43 mm.


15) Le perçage $\varnothing 5$ (15) pour l'ouverture et la fermeture du mandrin doit se trouver sur le position 0 et 43 mm.

16) Optional: Die Bohrung max. $\varnothing 4$ (16) für Spannfutter Überwachung muss auf dem Teilkreis $\varnothing 43$ liegen.

16) Optional: The max. $\varnothing 4$ borehole (16) for chuck monitoring must be positioned on feed segment $\varnothing 43$.

16) Optional : Le perçage max. $\varnothing 4$ (16) pour mandrin surveillance doit se trouver sur le cercle de référence des entraxes $\varnothing 43$.





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Montagefläche sauber reinigen.


Positionierring (6) vorsichtig auf der Montagefläche plazieren. Aussparung (12) muss auf der Referenzseite des Spannfutters liegen. Positionierring mit acht M6 x 14 Schrauben (17) und acht Spannscheiben (18) befestigen. Schrauben nur leicht anziehen. (Bild B)

Clean mounting surface.

Carefully place positioning ring (6) on the assembly surface. Recess (12) must be situated on the reference side of the chuck. Attach positioning ring with eight M6 x 14 bolts (17) and eight spring washers (18). Tighten bolts only slightly. (Diagram B)

Nettoyer la surface de montage.

Placer soigneusement la bague de positionnement (6) sur la surface de montage, l'évidemment (12) devant se trouver sur la face de référence du mandrin. Fixer la bague de positionnement par huit vis M6 x 14 (17) et huit rondelles de friction (18). Ne serrer les vis que légèrement. (figure B)



Positionierring auf Pressen ausrichten:

a) auf Pressen:

Um den Positionierring auf Pressen auszurichten, benötigen Sie das Ausrichtset PM56 / PM60 Precise ER-041512 (Option). (Bild C)

Chuck alignment on presses:


a) on presses:

To align the positioning ring on presses, you will need the alignment set PM56 / PM60 Precise ER-041512 (option). (Diagram C)

Positionnement du mandrin sur des presses :

a) sur des presses :

Le jeu de positionnement PM56 / PM60 Precise ER-041512 (en option) est nécessaire pour positionner le bague de positionnement sur presses. (figure C)



Hinweis:

Eine genaue Beschreibung, wie Sie das Spannfutter PM 56 Precise fachgerecht ausrichten, finden Sie in der Betriebsanleitung des Ausrichtsets PM56 / PM60 Precise.

Note:

An exact description of how to align the PM56 Precise Chuck will be found in the alignment set PM56 / PM60 Precise instruction manual.

Note :

Les instructions de service du jeu de positionnement PM56 / PM60 Precise donnent une description détaillée de la procédure à suivre pour positionner correctement le mandrin PM56 Precise.

b) bei allgemeiner Verwendung:


Um den Positionierring bei allgemeiner Verwendung auszurichten, benötigen Sie den Ausrichtdorn PM56 / PM60 Precise ER-043428 (Option). (Bild D)


b) for general application:

To align the positioning ring for general application, you will need the alignment pin PM56 / PM60 Precise ER-043428 (option). (Diagram D)

b) en utilisation courante :

Le tasseau de positionnement PM56 / PM60 Precise ER-043428 (en option) est nécessaire pour positionner le bague de positionnement. (figure D)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Hinweis:

Die Befestigungsschrauben 8 x M6 (17) müssen nach dem Ausrichten des Positionierringes mit 14 Nm festgezogen sein.

(Bild E)


Note:

After the positioning ring has been aligned, tighten the eight M6 attachment bolts (17) to 14Nm.

(Diagram E)

Note :


Après alignement de la bague de positionnement, serrer les vis de fixation 8 x M6 (17) à 14 Nm. (figure E)



O-Ring ø 96 x 2 (19) leicht einfetten und auf der Montagefläche plazieren.
(Bild F)

Slightly grease O-ring ø 96 x 2 (19) and place it on the assembly surface.
(Diagram F)


Graisser légèrement le joint torique ø 96 x 2 (19) et l'insérer sur la face de montage.
(figure F)




O-Ring ø 56 x 2 (20) leicht einfetten und in die Nute (21) im Gehäuse legen.
(Bild G)

Slightly grease O-ring ø 56 x 2 (20) and place it into the groove (21) of the casing.
(Diagram G)

Graisser légèrement le joint torique ø 56 x 2 (20) et l'insérer dans la rainure (21) au corps.
(figure G)





PM Tooling


PM Tooling

PM Tooling

Spannfutter vorsichtig auf der Montagefläche plazieren.
Referenzseite (5) des Spannfutters beachten.
Acht Schrauben M6 x 45 (22) mit Spannscheiben (23) einschrauben und festziehen mit **14 Nm**.
(Bild H)

Carefully place chuck on assembly surface.
Taking note of reference side (5) of the chuck.
Screw in eight M6 x 45 bolts (22) with washers (23) and tighten to **14 Nm**.
(Diagram H)


Placer soigneusement le mandrin sur la surface de montage.
Tenir compte de la face de référence (5) du mandrin.
Visser huit vis M6 x 45 (22) avec des rondelles Belleville (23) et les serrer à **14 Nm**.
(figure H)




Nach erfolgter Montage Spannfutter (1) betätigen und Montagering (2) entfernen.
(Bild I)

After connecting it up, operate chuck (1) and remove assembly ring (2).
(Diagram I)

Après raccordement, actionner le mandrin (1) et enlever le bague de montage (2).
(figure I)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Hinweis:

Durch mehrmaliges Öffnen und Schliessen die Funktion und Dichtheit des Spannfutters überprüfen.

Das Spannfutter PM56 Precise ist nun betriebsbereit.
(Bild J)

Note:


Open and close chuck several times to check it for working order and tightness.

The chuck PM56 Precise is now ready for operation.
(Diagram J)

Note :

Vérifier le bon fonctionnement du mandrin en ouvrant et en fermant plusieurs fois le mandrin.

Le mandrin PM56 Precise est à présent disponible.
(figure J)

**Einsatz des Spannfutters im Werkzeug- und Formenbau:****Hinweis:**


Wenn zentral durch das Spannfutter gespült wird, kann zur Abdichtung das Dichtset PM56 / PM60 Precise ER-043837 (24, Option) verwendet werden. Montage mit Schlüssel (25).
(Bild K)


Employment of the chuck in the tool and mould making:**Note:**

For sealing by central flushing through the chuck, use the sealing set PM56 / PM60 Precise ER-043837 (24, option). Fit with key (25).
(Diagram K)

Emploi du mandrin dans la fabrication d'outils et de moules :**Note :**

Utiliser le jeu de cloche pour PM Chuck 56 / PM60 Precise ER-043837 (24, en option) pour l'arrosage par le centre du mandrin. Montage avec clé (25).
(figure K)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Demontage


Achtung:
Spannfutter steht unter Federdruck!
Vor einer allfälligen Demontage des Spannfutters muss als erster Schritt das Spannfutter betätigt und der Montagering (2) eingesetzt und gespannt werden!
Danach können die acht Schrauben M6 x 45 (22) gelöst und das Spannfutter (1) entfernt werden.
(Bild L)

Dismounting

Attention:
The chuck is under spring pressure!
Before the chuck is dismantled, first operate the chuck, insert and clamp the assembly ring (2)!
Afterwards the eight screws M6 x 45 (22) can be loosened and the chuck (1) removed.
(Diagram L)

Démontage

Attention :
Le mandrin est maintenu par ressort de rappel !
Avant un éventuel démontage du mandrin, il faut tout d'abord actionner le mandrin puis mettre la bague de montage (2) en place et le serrer !
Après avoir devissé les huit vis M6 x 45 (22) et le mandrin peut se démonter.
(figure L)

**Instandhaltung, Wartung**


Zentrierprismen (7) und Z-Auflagen (8) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.
(Bild M)

Maintenance

Clean and protect centering prisms (7) and Z-supports (8) against damage through knocks.
(Diagram M)

Maintenance

Nettoyer et protéger les prismes de centrage (7) et les appuis Z (8) contre les dommages dus aux chocs.
(figure M)





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Störungen, Fehlerbehebungen

F = Fehler,
U = mögliche Ursache
B = Behebung

F : Spannfutter lässt sich nicht öffnen.

U1: Überwachungsdruckluft ist zu gross.

B1: Überwachungsdruckluft auf 3 bar drosseln.

U2: Eingangsdruck zu gering.

B2: Eingangsdruck auf min. 6 bar erhöhen.

Failures: cause and action

F = failure
C = possible cause
A = action

F : Chuck cannot be opened.

C1: Monitoring air pressure too high.

A1: Reduce monitoring pressure to 3 bar.

C2: Supply pressure too low.

A2: Increase supply pressure to min. 6 bar.

Pannes, dépannage

E = erreur
C = cause possible
D = dépannage

E : Impossible d'ouvrir le mandrin

C1: Pression pneumatique de surveillance trop élevée.

D1: Étrangler la pression pneumatique de surveillance à 3 bar.

C2: Pression pneumatique à l'entrée trop faible.

D2: Augmenter la pression pneumatique à l'entrée au min. à 6 bar.

Optionen

ER-008988

Manuelle Steuereinheit.

Zur einfachen Betätigung des Spannfutters im manuellen Betrieb.

Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.

Options

ER-008988

Manual control unit.

For simple operation of the chuck in the manual mode.


All the connections and 3 m tubes are supplied.

Options

ER-008988

Unité de commande manuelle.

Pour faciliter l'actionnement manuel du mandrin.



ER-010590

Steuereinheit mit Überwachung.

Für die Betätigung des Spannfutters über die CNC-Steuerung.

Alle Anschlüsse und 3 m Schläuche werden mitgeliefert.

ER-010590

Control unit with monitoring.


To operate the chuck through the CNC control.

All the connections and 3 m tubes are supplied.

ER-010950

Unité de commande avec surveillance.

Pour l'actionnement des mandrins par l'intermédiaire de la commande CNC.



ER-042806

Palette PM56 Precise

8 Stück

ER-042806

Pallet PM56 Precise

8 pieces

ER-042806

Palette PM56 Precise

8 pièces



ER-043428

Ausrichtdorn

PM56 / PM60 Precise

ER-043428


Alignment pin


PM56 / PM60 Precise

ER-043428

Tasseau de positionnement

PM56 / PM60 Precise





PM Tooling

PM Tooling

PM Tooling

Optionen


ER-042350
Ausrichtpalette
PM56 / PM60 Precise

Options

ER-042350
Alignment pallet
PM56 / PM60

Options


ER-042350
Palette de positionnement
PM56 / PM60 Precise



ER-041512
Ausrichtset
PM56 / PM60 Precise

ER-041512
Alignment set
PM56 / PM60 Precise

ER-041512
Jeu de positionnement
PM56 / PM60 Precise



ER-045381
Abdeckung manuell
PM56 / PM60 Precise

ER-045381
Cover manual
PM56/ PM60 Precise

ER-045381
Couvercle manuel
PM56 / PM60 Precise



ER-043837
Dichtset
PM56 / PM60 Precise

ER-043837
Sealing set
PM56 / PM60 Precise

ER-043837
Jeu de cloche
PM56 / PM60 Precise

**Ersatzteile**

ER-000328
O-Ring ø 96 x 2

Spare parts

ER-000328
O-Ring ø 96 x 2

Pièces de rechange

ER-000328
Joint torique ø 96 x 2



ER-058225
Reparatur-Kit Spannfutter
PM56 Precise

ER-058225
Repair kit clamping chuck
PM56 Precise

ER-058225
Kit de réparation mandrin
PM56 Precise

Das Reparatur-Kit ER-058225 beinhaltet alle Komponenten zur Reparatur des Spannfutters ER-041366.


The repair kit ER-058225 contains all components for the repair of the chuck ER-041366.

Le kit de réparation ER-058225 contient tous les composants pour la réparation du mandrin ER-041366.

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

**Technischer Support**

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com.

Technical support

For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com.

Pièces de rechange

Pour l'assistance technique relative aux présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec info@erowa.com.



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

