

UnoSet

UnoSet

UnoSet

ER-020182
Reparatur-Kit für
Spannfutter RSA 50
Spannfutter RSA 100
ITS Chuck 50 Inox


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

ER-020182
Repairkit for
chucks RSA 50
chucks RSA 100
ITS Chuck 50 Inox

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

ER-020182
Trousse de réparation pour mandrins RSA 50
pour mandrins RSA 100
ITS Chuck 50 Inox

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.



Verpackungsinhalt überprüfen

7 x Kugel ø 8
 14 x Druckfeder
 1 x O-Ring ø 50 x 1,5
 4 x Zylinderstift h8 ø 3 x 20
 2 x Winkelanschluss
 1 x Montagezapfen
 2 x Winkelanschluss

Check package contents

7 x Ball ø 8
 14 x Compression spring
 1 x O-Ring ø 50 x 1.5
 4 x Straight pin ø 3
 2 x Angled connection
 1 x Mounting peg
 2 x Angled connection

Vérifier l'integralité de la livraison

7 x Bille ø 8
 14 x Ressort
 1 x Joint torique ø 50 x 1,5
 4 x Goupille cylindrique ø 3
 2 x Raccord coudé
 1 x Tourillon de montage
 2 x Raccord coudé

Bezeichnung der Teile

- A) Winkelanschluss (2x)
- B) Zylinderstift (4x)
- C) O-Ring ø 50 x 1,5
- D) Kugel (7x)
- E) Druckfeder (14x)
- P2) Spannfutter öffnen
- P3) Spannfutter reinigen


Description of parts


- A) Angled connection (2x)
- B) Straight pin (4x)
- C) O-ring ø 50 x 1.5
- D) Ball (7x)
- E) Compression spring (14x)
- P2) Open chuck
- P3) Clean chuck

Désignation des éléments

- A) Raccord coudé (2x)
- B) Goupille cylindrique (4x)
- C) Joint torique ø 50 x 1,5
- D) Bille (7x)
- E) Ressort (14x)
- P2) Ouverture du mandrin
- P3) Nettoyage du mandrin

A - A





UnoSet

UnoSet

UnoSet

Inbetriebnahme**Demontage des Spannfutters RSA 50**

(Bild 1)

Wichtig:

Vor Demontage des Spannfutters von der Maschinenbasis, Universalplatte, etc., Spannfutter öffnen (P2) und den Montagezapfen (F) einsetzen.

Spannfutter schliessen.

Spannfutter von der Maschinenbasis, Universalplatte, etc., abmontieren.

Setting up**To remove chuck RSA 50**

(Diagram 1)

Important:

Before removing the chuck from the machine base, universal plate, etc., open chuck (P2) and insert mounting peg (F).

Close chuck.

Remove chuck from machine base, universal plate, etc.

Mise en service**Démontage du mandrin RSA 50**


(figure 1)

Important :

Avant de démonter du bâti de la machine, du plateau universel, etc., ouvrir le mandrin (P2) et introduire le tourillon de montage (F).

Fermer le mandrin.

Démonter le mandrin du bâti, du plateau universel, etc.



(Bild 2)

Spannfutter (Zentrierungen (H) nach oben) unter eine Presse, Fräsmaschinenpinole, etc. (G) legen.

Zum Schutz gegen Beschädigung, zwei Kunststoffunterlagen (I) auf die Stützfussauflagen (J) stellen. Mit leichtem Druck P auf das Spannfutter drücken, bis der Montagezapfen (F) entfernt werden kann.

(Diagram 2)


Place chuck under a press, milling machine quill, etc. (G) with centring rings (H) facing upwards.

For protection against damage, place two plastic supports (I) on the support foot bases (J). Exert light pressure P on the chuck until the mounting peg (F) can be removed.

(figure 2)

Placer le mandrin (centrages (H) vers le haut) sous une presse, une broche de fraiseuse, etc. (G).

Placer deux supports en matière plastique (I) sous les pieds d'appui (J) pour les protéger contre l'endommagement. Appliquer une légère pression P sur le mandrin jusqu'à ce que le tourillon de montage (F) puisse être retiré.



(Bild 3)

Druck P langsam verringern, bis sich die Druckfedern (E) vollständig entspannt haben.

Spannfutter von der Presse nehmen.

(Diagram 3)


Slowly reduce pressure P until compression springs (E) are completely unstressed.


Remove chuck from the press.

(figure 3)

Réduire progressivement la pression P jusqu'à ce que les ressorts (E) soient complètement détendus.

Retirer le mandrin de la presse.





UnoSet

UnoSet

UnoSet

(Bild 4)

Gehäuse (K) abheben und Kugeln (D) entfernen.


(Diagram 4)

Lift off casing (K) and remove balls (D).

(figure 4)

Retirer le carter (K) puis les billes (D).

4



(Bild 5)

Druckfedern (E), Zylinderstifte (B) und O-Ring (C) entfernen.


(Diagram 5)

Remove compression springs (E), straight pins (B) and O-ring (C).

(figure 5)

Retirer les ressorts (E), les goupilles cylindriques (B) et le joint torique (C).

5

**Wichtig:**

Nach der Demontage des Spannfutters RSA 50 müssen alle Einzelteile sauber gereinigt werden.

Nach der Reinigung die beschädigten Teile ersetzen.
(Bezeichnung der Teile siehe Seite 1.)

Hinweis:

Zum Einölen der gereinigten Teile verwenden Sie BP-Macurat 68 oder ein gleichwertiges Montageöl.

Zum Einfetten der gereinigten Teile verwenden Sie Staburags NBU 12 von Klüber Lubrication oder ein gleichwertiges Montagefett.

Important:

After the chuck RSA 50 has been removed, all the component parts must be thoroughly cleaned.

After cleaning, replace any damaged components. (For the description of parts, cf. p. 1.)

Note:

To oil the cleaned components, use BP Macurat 68 or an equivalent oil.

To grease the cleaned components, use Staburags NBU 12 by Klüber Lubrication or an equivalent grease.

Important :

Après le démontage du mandrin RSA 50, toutes les pièces isolées doivent être soigneusement nettoyées.


Après le nettoyage, remplacer les pièces défectueuses (désignation des pièces : voir page 1).

Note :

Pour huiler les pièces nettoyées, utiliser du BP-Macurat 68 ou une huile de montage équivalente.

Pour graisser les pièces nettoyées, utiliser du Staburags NBU12 de Klüber Lubrication ou une graisse de montage équivalente.





UnoSet

UnoSet

UnoSet

Zusammenbau des Spannfutters RSA 50

(Bild 6)
Innenseite vom Gehäuse (K) einölen.

Kugeln (D) (7x) einfetten und in den Kugelhalter (L) montieren.

Assembling the RSA 50 chuck


(Diagram 6)
Oil the inside of casing (K).

Grease the seven balls (D) and fit into ball holder (L).

Assemblage du mandrin RSA 50

(figure 6)
Huiler la partie intérieure du carter (K).

Graisser les billes (D) (7x) et les placer dans la cage (L).



(Bild 7)

O-Ring (C) an den Sperring (M) montieren und den ganzen Sperring einölen.

Druckfedern (E, 14x) und Zylinderstifte (B, 4x) einfetten und in den Sperring einsetzen.

(Diagram 7)


Fit O-ring (C) to locking ring (M); oil the whole locking ring.

Grease the compression springs (E, 14x) and straight pins (B, 4x) and insert into the locking ring.

(figure 7)

Poser le joint torique (C) sur la bague de blocage (M) et huiler l'ensemble de cette bague.

Graisser les ressorts (E, 14x) et les goupilles cylindriques (B, 4x) et les placer dans la bague de blocage.

**Wichtig:**


Die Zylinderstifte (B, 4x) und die Druckfedern (E, 14x) gemäss Bild 7 anordnen!

Important:

Arrange the straight pins (B, 4x) and the compression springs (E, 14x) in accordance with the diagram 7!

Important :

Disposer les goupilles cylindriques (B, 4x) et les ressorts (E, 14x) conformément figure 7 !



(Bild 8)


Gehäuse (K) auf die Druckfedern (E) legen, bis alle Druckfedern in die dafür vorgesehenen Bohrungen (N) im Gehäuse eingreifen.


(Diagram 8)

Place casing (K) on the compression springs (E) until all the compression springs fit into their respective boreholes in the casing.

(figure 8)

Poser le carter (K) sur les ressorts (E) jusqu'à ce que tous les ressorts s'engagent dans ses trous (N) prévus à cet effet.





UnoSet

UnoSet

UnoSet

(Bild 9)

Spannfutter (Zentrierungen (H) nach oben) unter eine Presse, Fräsmaschinenpinole, etc. (G) legen.

Zum Schutz gegen Beschädigung, zwei Kunststoffunterlagen (I) auf die Stützfussauflagen (J) stellen. Mit leichtem Druck **P** auf das Spannfutter drücken, bis der Montagezapfen (F) eingesetzt werden kann.

Vorsicht:

Bei Zusammenpressen darf der O-Ring (C) nicht beschädigt werden.

(Diagram 9)

Place chuck under a press, milling machine quill, etc. (G), with the centerings (H) facing upwards.

For protection against damage, place two plastic supports (I) on the support foot bases (J). Exert light pressure **P** on the chuck until the mounting peg (F) can be inserted.

Caution:

When pressing the components together, ensure that the O-ring (C) is not damaged.

(figure 9)


Placer le mandrin (centrages (H) vers le haut) sous une presse, une broche de fraiseuse, etc. (G).

Placer deux supports en matière plastique (I) sous les pieds d'appui (J) pour les protéger contre l'endommagement. Appliquer une légère pression **P** sur le mandrin jusqu'à ce que le tourillon de montage (F) puisse être inséré.

Attention :

Lors du pressage, veiller à ne pas endommager le joint torique (C).

9



Spannfutter von der Presse nehmen und auf Maschinenbasis, Universalplatte, etc. montieren .

Remove chuck from press and fit to machine base, universal plate, etc.

Retirer le mandrin de la presse et le monter sur le bâti de la machine, le plateau universel, etc.

Nach der Montage Spannfutter öffnen (P2) und Montagezapfen (F) entfernen.

After mounting, open chuck (P2) and remove mounting peg (F).

Après le montage, ouvrir le mandrin (P2) puis retirer le tourillon de montage (F).

Funktionskontrolle

Um das Spannfutter RSA 50 zu öffnen, braucht es einen Luftdruck von mindestens 6 bar.

Kontrolle:
P2) Spannfutter öffnen / schliessen
P3) Spannfutter reinigen

Function check

Opening the chuck RSA 50 requires a pressure of at least 6bar.

Check:
P2) Open/close chuck
P3) Clean chuck

Contrôle de fonctionnement

Une pression d'air comprimé minimale de 6 bar est nécessaire pour ouvrir le mandrin RSA 50.

Contrôle :
P2) Ouvrir/fermer le mandrin
P3) Nettoyer le mandrin

Ersatzteile

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem EROWA Fachhändler.

Spare parts

Please order spare parts from your EROWA dealer.

Pièces de rechange

Commandez les pièces de rechange chez votre agent EROWA.

Technischer Support

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: info@erowa.com.

Technical support

For technical support about this operating instruction, please contact: info@erowa.com.

Assistance technique

Pour l'assistance technique relative aux présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec info@erowa.com.



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

