

Mess- und Kontrollelemente

Measuring and checking elements

Eléments de mesure et de contrôle

Messdorn


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

Gauging pin

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Tasseau de mesure

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.



Hinweis: Der Messdorn ist ein sehr genaues Messmittel und ist mit entsprechender Vorsicht und Sauberkeit zu behandeln. Sollten Spuren von unsachgemäßem Einsatz, Schlägen oder einer Nachbearbeitung ersichtlich sein, so erlöschen jegliche Garantieansprüche.

Note: The gauging pin is a very accurate measuring instrument and must be treated with the appropriate cleanliness. If the gauging pin shows any signs of improper handling, hits or any subsequent machining, this shall preclude any claims to indemnification under guarantee.

Note: Le tasseau de mesure est un moyen de mesure particulièrement précis. Aussi doit-il être traité avec les précautions d'usage, et être maintenu dans un parfait état de propreté. La présence de traces d'utilisation non conforme aux règles de l'art, de chocs ou de retouches entraîne l'exclusion de toute garantie.



Technische Daten

A) Ausrichtfläche 50 mm

B) Stützfüsse

C) Spannzapfen F/A

D) Zentrierplatte

Technical data

A) Alignment area 50 mm

B) Supporting feet

C) Chucking spigot F/A

D) Centering plate

Caractéristiques techniques

A) Aire de positionnement 50 mm

B) Butées

C) Tige de préhension F/A

D) Plaque de centrage

Hinweis:



Die Stützfüsse (B) dürfen weder gelöst noch nachgezogen werden.

Note:

Neither loosen nor retighten the supporting feet (B).

Note :

Les butées (B) ne doivent être ni desserrées ni resserrées.



Anwendung


Ausrichten und Aufnehmen des Zentrums von EROWA Spannfutter.

Application

Alignment and determination of the center of EROWA chucks.

Utilisation

Positionnement et détermination de l'axe de mandrins EROWA.



Mess- und Kontrollelemente

Measuring and checking elements

Eléments de mesure et de contrôle

Rundrichten der Spannfutter im Mikronbereich

1) Messdorn (E) zur Referenzseite (F) einspannen. Die Befestigungsschrauben am Futter lösen und zwei über Kreuz liegende leicht anstellen.

2) Mit dem Messtaster (G) an den Messdorn fahren und durch drehen der Rotationsachse die maximale bzw. minimale Abweichung aus dem Zentrum der Rotationsachse ermitteln. Beim Minimum den Messtaster auf 0 stellen. Futter 180° drehen (Maximum) und das Futter mit einem Kupfer- oder Messingbolzen den halben Wert der Abweichung ins Zentrum klopfen. Um den Messtaster zu schonen, ist darauf zu achten, dass immer vom Messtaster weg geklopft wird (H).

3) Zuerst die zwei leicht angezogenen Schrauben nachziehen und nachher die restlichen Schrauben anziehen.

4) a) Rundlauf kontrollieren und bei Abweichung der gewünschten Toleranz Punkt 2 wiederholen bis die erforderliche Genauigkeit erreicht ist.

b) Messdorn ausspannen und um 180° versetzt wieder einspannen. Rundlauf nochmals prüfen. Der Rundlauffehler sollte sich um max. den Wert erhöhen, welcher auf dem beiliegenden Zertifikat vermerkt ist. (Sonst weiter zu Dornkontrolle).

Hinweis:
Schrauben über Kreuz festziehen. Drehmoment stufenweise bis zum angegebenen Wert gemäss Anleitung der entsprechenden Spannfutter erhöhen.

Concentric chuck alignment to micron accuracy

1) Clamp gauging pin (E) in alignment with reference side (F). Loosen attachment bolts on chuck, then tighten two lightly crosswise.

2) Move measuring probe (G) to touch gauging pin. Turn the rotation axis to determine the maximum and minimum deviation from the centre of the rotation axis. At the minimum, set measuring probe to 0. Turn chuck round 180° (maximum), then use a copper or brass pin to knock the chuck towards the centre by half the value of the deviation. To take good care of the measuring probe, always knock chuck away from it (H).

3) First retighten the two lightly tightened bolts, then tighten the remaining bolts.

4) a) Check concentricity. If any deviation from the desired tolerance remains, repeat point 2) until you have reached the requisite accuracy.


b) Release gauging pin, turn it round 180° and clamp it again. Recheck concentricity. Deviation from concentricity should increase by no more than the value registered on the enclosed certificate (failing that, proceed to check pin).

Note:


Tighten bolts crosswise. Increase torque gradually until you reach the value indicated in the instructions for each individual chuck.

Centrage de mandrin au micron près

1) Serrer le tasseau de mesure (E) par rapport à la face de référence (F). Desserrer les vis de fixation sur le mandrin, puis resserrer légèrement deux vis diamétralement opposées.



2) Appliquer le palpeur (G) sur le tasseau de mesure et, par rotation de l'axe, déterminer l'écart maximal ou minimal par rapport à l'axe de rotation. Au point correspondant à l'écart minimal, mettre le palpeur à zéro. Faire tourner le mandrin de 180° (maximum). A l'aide d'un maillet en cuivre ou en laiton, tapoter sur le mandrin pour l'amener de la déviation de l'écart vers le centre. Pour ménager le palpeur, toujours tapoter dans la direction (H), du palpeur vers le tasseau.




3) Resserrer d'abord les deux vis légèrement serrées, puis les autres vis.

4) a) Contrôler la concentricité. En cas d'écart par rapport à la tolérance désirée, répéter à partir du point 2 jusqu'à obtenir la précision désirée.

b) Démonter le tasseau de mesure, puis le remonter après l'avoir décalé de 90°. Reconstruire la concentricité. L'augmentation de l'écart de concentricité devrait pas dépasser la valeur donnée par le certificat joint à la livraison (Sinon, continuer avec contrôle du tasseau.)

Note :

Serrer les vis en croix.
Serrer par paliers en augmentant le couple de serrage jusqu'au couple maximal de serrage donné par les instructions de service du mandrin correspondant.



Mess- und Kontrollelemente

Measuring and checking elements

Eléments de mesure et de contrôle

Parallel richten


Durch Abfahren der Messseite (A) wird das Spannfutter parallel zur Maschinenachse ausgerichtet und geprüft.

Parallel alignment

To align the chuck in parallel with the machine axis, and to check this alignment, move the probe along the measuring side (A).

Dégauchissage


Dégauchissage et contrôle du mandrin se font par palpage de la face de mesurage (A) parallèlement à l'axe de la machine.



Aufnahme des Zentrums:
Messtaster (G) in Maschinen-spindel einsetzen. Durch Rotieren der Spindel um den Messdorn (E) kann die Zentrität zum EROWA Spannfutter kontrolliert bzw. neu aufge-nommen werden.

To determine the center:
Insert measuring probe (G) in machine spindle. Rotate the spindle round the gauging pin (E) to check and/or re-determine concentricity with the EROWA chuck.

Détermination de l'axe :
Insérer le palpeur (G) dans la broche de la machine. La rotation de la broche autour du tasseau de mesure (E) permet de contrôler, ou le cas échéant de déterminer à nouveau, la concentricité par rapport au mandrin. EROWA



Dornkontrolle

Von Zeit zu Zeit den Rundlauf kontrollieren

Auf einem montierten Spannfutter wird der Messdorn viermal 90° gedreht und mit dem Messtaster (G) gemessen (Futter stationär). Der tiefste Punkt wird als Null bestimmt. Die abweichenden Werte können auf dem Messdorn markiert werden und müssen beim Rundrichten eines Spannfutters berücksichtigt werden.

Pin check


Check concentricity from time to time.


Turn gauging pin four times round 90° on a mounted (stationary) chuck, and measure with the measuring probe (G). The lowest point is assumed as zero. Deviating values can be marked on the gauging pin. They must be taken into account whenever the concentricity of a chuck is aligned.

Contrôle du tasseau


Contrôler de temps en temps la concentricité du tasseau.

Sur un mandrin monté, faire tourner le tasseau de mesure quatre fois de 90°. Effectuer les mesures avec le palpeur (G) sur mandrin immobile. Le point le plus bas est pris comme zéro de référence. Les écarts peuvent être marqués sur le tasseau de mesure. Il convient alors d'en tenir compte lors des opérations de centrage de mandrin.





| Mess- und Kontrollelemente | Measuring and checking elements | Eléments de mesure et de contrôle |
|--|---|---|
| Störungen, Fehlerbehebungen F = Fehler, U = Ursache, B = Behebung | Errors and remedies E = error, C = cause, R = remedy | Erreurs, dépannage E = erreur, C = cause, D = dépannage |
| F : Messdorn läuft nicht rund. U : a) Spannzapfen falsch montiert. b) Messdorn beschädigt. B : a) Spannzapfen nach Anleitung montieren. b) Messdorn ersetzen. | E : Gauging pin does not run concentrically. C : a) Chucking spigot mounted in the wrong way. b) Gauging pin damaged. R : a) Mount chucking spigot according to the manual. b) Replace gauging pin. | E : Le tasseau de mesure ne tourne pas rond. C : a) La tige de préhension est mal montée. b) Le tasseau de mesure est endommagé. D : a) Montez la tige de préhension selon manuel d'instruction. b) Remplacer le tasseau de mesure. |
| F : Spannfutter lässt sich so wie beschrieben nicht rundrichten. U : Die Lagerung der Achse ist ungenau. B : Lagerung verbessern (durch Ausrichten des Spannfutters kann höchstens der halbe Lagerungsfehler korrigiert werden). | E : Chuck concentricity cannot be aligned as described. C : The bearing of the axis is inaccurate. R : Improve bearing (chuck alignment will serve to correct no more than half the bearing error). | E : Le mandrin ne peut pas être centré comme indiqué. C : Le positionnement de l'axe est défectueux. D : Améliorer le positionnement (Le centrage du mandrin ne permet de corriger que la moitié de l'écart de positionnement). |
| Wartung und Pflege Messdorn nach Gebrauch sauber reinigen, gegen Rost schützen und in die Orginalverpackung zurücklegen. | Maintenance After use, thoroughly clean the gauging pin, protect it against corrosion, and return it to its original packaging. | Maintenance Après utilisation, nettoyer soigneusement le tasseau de mesure, le protéger contre la rouille et le remettre dans son emballage d'origine. |
| Ersatzteile Dieses Produkt ist nur als Ganzes lieferbar und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden. | Spare parts This product is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer. | Pièces de rechange Ce produit n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Il est disponible chez votre agent EROWA. |



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| US 4,615,688 | US Re. 33,249 | EU 0 308 370 | EU 91810937.2 | Taiwan 47122 | Japan 335221/91 |
| US 4,621,821 | US 4,934,680 | EU 0 147 531 | CAN 1,210,538 | Taiwan 61080 | Japan 58-195916 |
| US 5,065,991 | US 4,786,062 | EU 0 248 116 | CAN 1,260,968 | Taiwan 42155 | Japan 238990/86 |
| US 4,686,768 | US 751,158 | EU 237 614 | CAN 1,271,917 | Taiwan 80109549 | Japan 220264/88 |
| US 534,527 | US 6,367,814 | EU 90810402.9 | Taiwan 47696 | Japan 024414/87 | Japan 151429/90 |
| US 089,017 | EU 0 111 092 | EU 90810401.9 | Taiwan 55651 | Japan 151430/90 | Taiwan 205105 |

