

MTS 2.0 Steuereinheit manuell

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

MTS 2.0 manual control unit

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

MTS 2.0 unité de commande manuelle

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.



Verpackungsinhalt überprüfen

1x MTS 2.0 Steuereinheit manuell

Check package contents

1x MTS 2.0 manual control unit

Vérifier l'intégralité de la livraison

1x MTS 2.0 unité de commande manuelle



2x Schnellkupplung (ER-064499)

2x Rapid-action coupling (ER-064499)

2x Raccord rapide (ER-064499)



2x Einschraubanschluss gerade (ER-014328)

2x Straight thread end (ER-014328)

2x Embout fileté droit (ER-014328)



2x Vergrösserung (ER-071930)

2x Enlarger (ER-071930)

2x Augmentation (ER-071930)



1x Reduzierung (ER-002335)

1x Reducer (ER-002335)

1x Réduction (ER-002335)



1x Stopfen (ER-002673)

1x Plug (ER-002673)

1x Bouchon (ER-002673)



1x Schlauchsatz zu Steuereinheit

1x Set of tubes for control unit

1x Jeu de tuyauterie flexible pour unité de commande



Anwendung (bestimmungsgemäße Verwendung)

Zur Betätigung von:
EROWA MTS 2.0 Spannfuttern.

Manuell betätigtes Ventil zum Ansteuern der Funktionen des MTS 2.0 Spannfutters.

Öffnen / Nachspannen / Überwachen / Offenkontrolle.

Status Offenkontrolle: Anzeige über Manometer sowie zusätzlichem elektrischen Signal möglich.

Application (intended purpose)

For operation of:
EROWA MTS 2.0 Chucks.

Manually operated valve for the control of the MTS 2.0 chuck functions.

Opening / reclamping / monitoring / open check.

Open control status: display possible through pressure gage and additional electrical signal.

Utilisation (conformément à sa destination)

Pour commander :
Mandrins EROWA MTS 2.0.

Valve à actionnement manuel pour pilotage des fonctions du mandrin MTS 2.0. Ouverture / Resserrage / Surveillance / Contrôle d'ouverture.

Statut du contrôle d'ouverture : possibilité d'affichage à l'aide d'un manomètre et d'un signal électrique supplémentaire.

Symbolerklärung**Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:

Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

GEFAHR	DANGER	DANGER
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.	Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.
VORSICHT	CAUTION	ATTENTION
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.	Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.
WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	Highlights information on usage and other useful information.	Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.

Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
GEFAHR	DANGER	DANGER
Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.	Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury. The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).	Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen. Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.	Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury. The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).	Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles. L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Maximaler Reinigungsdruck beachten. Zu starkes Abblasen mit der Druckluft vermeiden. (Gefährdung durch versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.) Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen (auch Drittpersonen). Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.	Be sure to observe the maximum cleaning pressure. Avoid excessive blowing with compressed air. (Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.) To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses, and wear hearing protection (including third parties). If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.	Observer la pression de nettoyage maximale. Éviter un nettoyage par soufflage à trop forte pression. (risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.) Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux, ainsi qu'une protection auditive (tierces personnes également). Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

Technische Daten

max. Druckluftzufuhr
an Anschluss **IN1**:

max. Druckluftzufuhr
an Anschluss **IN2**:

Technical data

max. air pressure
to port **IN1**:

max. air pressure
to port **IN2**:


Caractéristiques techniques

Arrivée d'air comprimé maxi
sur raccord **IN1** :

6 - 10 bar

Arrivée d'air comprimé maxi
sur raccord **IN2** :

3 - 7 bar



Technische Daten**ER-103543****Wandhalterung Steuereinheit
manuell MTS 2.0**

Die Steuereinheit kann durch die Verwendung der Wandhalterung von Hand ein- und ausgehängt werden.

Zur Montage der Wandhalterung (ER-103543) bitte die nachfolgende Zeichnung verwenden.

Technical data**ER-103543****Manual wall mount for control
unit MTS 2.0**



Using the wall mount, the control unit can be attached and removed by hand.

Please use the following drawing for installing the wall mount (ER-103543).

Caractéristiques techniques**ER-103543****Support mural unité de com-
mande manuelle MTS 2.0**

L'unité de commande peut être accrochée ou décrochée à la main au moyen du support mural.

Se conformer au dessin suivant pour le montage du support mural (ER-103543).



Technische Daten

A Manometer - Anzeige Nachspanndruck

B Schalthebel
- öffnen (1)
- schliessen (2)
- nachspannen (3)

C Manometer Anzeige Offenkontrolle

Technical data

A Manometer display Reclamping pressure

B Control lever
- open (1)
- close (2)
- reclamp (3)

C Manometer display Open check

Caractéristiques techniques

A Visualisation du Manomètre
Pression de resserrage

B Levier de commande
- ouvert (1)
- fermer (2)
- resserrage (3)

C Visualisation du Manomètre
Contrôle d'ouverture

**Anschlüsse**

IN1 = Druckluftfeinspeisung für folgende Funktionen:
Öffnen
Nachspannen
Offenkontrolle

IN2 = Druckluftfeinspeisung für folgende Funktion:
Reinigung

P2 = Spannfutter öffnen

P3 = Spannfutter Reinigung
(P3 nur bei automatischen Spannfuttern anzuwenden!)

P4 = Spannfutter nachspannen

P6 = Offen Kontrolle

D1 = Drossel für Einstellung Druckluft Reinigung

D2 = Drossel für Sperrluft (Überdruck)

Sig. = Signalausgabe für kundenspezifische Anzeige

Connections

IN1 = Compressed air for the following functions:
Opening
Reclamping
Open check

IN2 = Compressed air for the following function:
Cleaning

P2 = Opening the chuck

P3 = Cleaning the chuck
(P3 only apply with automatic chucks!)

P4 = Reclamping the chuck

P6 = Open check

D1 = Throttle for setting compressed air cleaning

D2 = Throttle for barrier air (overpressure)

Sig. = Signal output for custom display

Raccords

IN1 = Alimentation pneumatique pour les fonctions suivantes :
Ouverture
Resserrage
Contrôle d'ouverture

IN2 = Alimentation pneumatique pour les fonctions suivantes :
Nettoyage

P2 = Ouverture du mandrin

P3 = Nettoyage du mandrin
(P3 seulement appliquer avec mandrins automatique !)

P4 = Resserrage du mandrin

P6 = Contrôle d'ouverture

D1 = Régulateur de débit nettoyage à l'air comprimé

D2 = Régulateur de débit air de barrage (surpression)

Sig. = Sortie de signal pour affichage personnalisé

WICHTIG

Maximal 8 MTS 2.0 Spannfutter können gleichzeitig angesteuert werden.

Sollen die MTS Spannfutter über die CNC Maschine oder über den Roboter angesteuert werden, so verlangen Sie die spezifische Dokumentation dazu bei EROWA.

IMPORTANT

Max. 8 MTS 2.0 chucks may be controlled parallel.

If the MTS chucks need to be controlled via the CNC machine or the Robot, please obtain the manual for this integration at EROWA.

IMPORTANT

Le maximum de mandrins MTS 2.0 contrôlé en parallèle est 8.


Si les mandrins MTS doivent être contrôlés par la machine CNC ou le robot, s'il vous plaît obtenir le manuel de cette intégration à EROWA.

Inbetriebnahme


Steuereinheit montieren

Montagehinweis:

Die Steuereinheit (4) kann horizontal auf einer Auflagefläche verwendet werden (D).



Oder mittels der zwei Montagebohrungen direkt an eine Wand angebracht werden (E).



Unter Verwendung der Wandhalterung ER-103543 kann die Steuereinheit (4) auch indirekt an eine vertikale Fläche montiert werden (F).

Somit kann die Steuereinheit (4) bei Bedarf schnell montiert/demontiert werden.

Setting up

Installing the control unit

Installation note:

The control unit (4) can be used horizontally on a support surface (D).

Mise en service

Monter l'unité de commande

Instructions de montage :

L'unité de commande (4) peut être utilisée à l'horizontale sur une surface d'appui (D).

Or it can be mounted directly to a wall using the two mounting holes (E).


Using the wall mount ER-103543, the control unit (4) can also be mounted indirectly to a vertical surface (F).

In this way, the control unit (4) can be quickly mounted/un-mounted as necessary.

Elle peut aussi être fixée directement au mur à l'aide des deux trous de montage (E).

L'utilisation du support mural ER-103543 permet de monter indirectement l'unité de commande (4) sur une surface verticale (F).

L'unité de commande (4) pourra ainsi être montée ou démontée selon les besoins.



Anschluss Luftversorgung

Luftversorgung 6 - 10 bar an Anschluss **IN1** anschliessen.

Bei der Verwendung von automatischen MTS 2.0 Spannfuttern mit Reinigungsluft, Luftversorgung 3 - 7 bar an Anschluss **IN2** anschliessen.

Air supply connection

Connect 6 - 10 bar air supply to port **IN1**.

When using an automatic MTS 2.0 chuck with cleaning air, connect a 3 - 7 bar air supply to port **IN2**.

Raccordement de l'arrivée d'air

Raccorder l'arrivée d'air 6-10 bars sur le raccord **IN1**.

En cas d'utilisation du mandrin automatique MTS 2.0 avec air de nettoyage, raccorder l'arrivée d'air 3 - 7 bars au raccord **IN2**.



Bei genügender Luftversorgung, können **IN1** und **IN2** zusammen gelegt werden.

IN2 wird nur bei automatischen Spannfuttern benötigt.

With sufficient air supply, **IN1** and **IN2** may both be connected.


IN2 is required only for automatic chucks.

Si l'arrivée d'air est suffisante, **IN1** et **IN2** peuvent être assemblés.

IN2 n'est nécessaire qu'avec des mandrins automatiques.



Anschlussbeispiele	Sample connections	Exemples de raccordement
Basisplatten manuell: Der Anschluss P3 für die Reinigung mit mitgeliefertem Stopfen (5) verschliessen.	Manual base plates: Close port P3 for cleaning with the supplied plug (5).	Plaques de base manuelles : Obturer le raccord P3 pour le nettoyage avec le bouchon fourni (5).
Die mitgelieferten Schläuche an P2, P4 und P6 anschliessen.	Connect the supplied hoses to P2, P4 and P6 .	Raccorder les flexibles fournis sur P2, P4 et P6 .
Druckluft P trocken (min. 6 bar) an IN1 anbringen.	Connect dry compressed air P (min. 6 bar) to IN1 .	Raccorder l'air comprimé P sec (6 bars mini) à IN1 .
P2 - P2 Spannfutter öffnen/schliessen	P2 - P2 Open/close chuck	P2 - P2 Ouvrir/fermer le mandrin
P4 - P4 Spannfutter nachspannen	P4 - P4 Reclamp chuck	P4 - P4 Resserrer le mandrin



Basisplatten automatisch:

Die mitgelieferten Schläuche an **P2, P3, P4 und P6** anbringen.

Druckluft P trocken (min. 6 bar) an **IN1** anbringen.

Druckluft P trocken (min. 3 bar) an **IN2** für die Reinigung anbringen.

P2 - P2

Spannfutter öffnen/schliessen

P3 - P3

Spannfutter reinigen

P4 - P4

Spannfutter nachspannen

P6 - P6

Spannfutter Offenkontrolle

Automatic base plates:

Connect the supplied hoses to **P2, P3, P4 and P6**.

Connect dry compressed air P (min. 6 bar) to **IN1**.

Connect dry compressed air P (min. 3 bar) to **IN2** for cleaning.

P2 - P2

Open/close chuck

P3 - P3

Clean chuck

P4 - P4

Reclamp chuck

P6 - P6

Chuck open check

Plaques de base automatiques :

Raccorder les flexibles fournis sur **P2, P3, P4 et P6**.

Raccorder l'air comprimé P sec (6 bars mini) à **IN1**.

Raccorder l'air comprimé P sec (3 bars mini) à **IN2** pour le nettoyage.

P2 - P2

Ouvrir/fermer le mandrin

P3 - P3


Nettoyer le mandrin

P4 - P4

Resserrer le mandrin

P6 - P6

Contrôle d'ouverture du mandrin



Basisplatten automatisch:

Die Offenkontrolle wird über den Druckanstieg am Manometer (C) ersichtlich.
Übersteigt der Druck 5.5 bar ist das Futter offen.

Automatic base plates:

The open check is visible by the increase of pressure at the pressure gauge (C).
If the pressure exceeds 5.5 bar, the chuck is open.

Plaques de base automatiques :

Le contrôle d'ouverture est visible à l'augmentation de pression sur le manomètre (C).
Si la pression dépasse 5,5 bars, le mandrin est ouvert.



Es besteht die Möglichkeit einer individuellen Anzeige der Offenkontrolle über die Nutzung des zusätzlichen elektrischen Ausgangssignals mit dem Anschluss Signal (M8 Stecker 3-polig).

The open check can be indicated individually by using the additional electrical output signal with the Signal port (M8 3-pin connector).

Il est possible d'afficher le contrôle d'ouverture séparément en utilisant le signal de sortie électrique supplémentaire avec le raccord Signal (connecteur M8 3 broches).

Die Anschlussbelegung von dem Signal "Open Control" ist in dem Bild unten zu sehen:


- 1= braun \oplus
- 3= blau \ominus
- 4= schwarz Signal

The pinout of the "Open Check" signal can be seen in the picture below:

- 1= brown \oplus
- 3= blue \ominus
- 4= black signal

L'image ci-dessous illustre l'affectation des raccords du signal "Open Control" :

- 1= marron \oplus
- 3= bleu \ominus
- 4= noir signal



Folgende passende Kabel sind bei EROWA erhältlich:

Gerade Stecker

The following suitable cables are available from EROWA:

Straight connector

Les câbles suivants sont disponibles auprès d'EROWA :

Connecteurs droits

007370	Initiorkabel M8 3-polig 5m	Baumer ESG 32SH0500	PUR halogenfrei
	Initiator cable M8, 3-wire, 5 m		PUR halogen-free
	Câble de capteur capacitif M8 3 broches 5m		PUR sans halogène
024821	Initiorkabel M8 3-polig 2m	Baumer ESG 32SH0200	PUR halogenfrei
	Initiator cable M8, 3-wire, 2 m		PUR halogen-free
	Câble de capteur capacitif M8 3 broches 2m		PUR sans halogène
040216	Initiorkabel M8 3-polig 10m	Baumer ESG 32SH1000	PUR halogenfrei
	Initiator cable M8, 3-wire, 10 m		PUR halogen-free
	Câble de capteur capacitif M8 3 broches 10m		PUR sans halogène

Abgewinkelte Stecker

Angled connector

Connecteurs coudés

007369	Initiatorkabel M8 3-polig 90° 5m Initiator cable M8, 3-wire, 90° 5 m Câble de capteur capacitif M8 3 broches 90° 5m	Baumer ESW 31SH0500	PUR halogenfrei PUR halogen-free PUR sans halogène
038267	Initiatorkabel M8 3-polig 90° 10m Initiator cable M8, 3-wire, 90° 10 m Câble de capteur capacitif M8 3 broches 90° 10m	Baumer ESW 31SH1000	PUR halogenfrei PUR halogen-free PUR sans halogène

**Einstellen
Reinigung P3:**

Druck in der Leitung P3 muss mittels separatem externen Manometer überwacht werden.

**Setting
Cleaning P3:**

The pressure in the line P3 must be monitored by means of a separate external pressure gauge.

**Réglages
Nettoyage P3 :**

La pression dans la conduite P3 doit être surveillée au moyen d'un manomètre externe distinct.



Spannfutter mittels Steuereinheit öffnen, Schalterstellung auf offen (Open).

Open chuck using control unit, switch position On (Open).

Ouvrir le mandrin à l'aide de l'unité de commande, mettre le commutateur sur Ouvert (Open).

Der Druck auf 3 bar einstellen.
Bei ungenügender Reinigungsleistung kann der Druck in Absprache mit EROWA "Produktmanagement" höher eingestellt werden.

Set the pressure to 3 bar.
If cleaning is insufficient, the pressure can be increased in consultation with EROWA "Product Management".

Régler la pression sur 3 bars.
Si la puissance de nettoyage est insuffisante, consulter la « gestion de produits » EROWA pour un réglage de la pression plus élevée.

**Einstellen Sperrluft (P3)
(Sealing air)****Setting the sealing air (P3)
(Sealing air)****Réglage de l'air de barrage
(P3) (Sealing air)****HINWEIS**

Für diese Einstellung darf sich keine Palette im Spannfutter befinden!

ADVICE

There must be no pallet in the chuck for this setting.

INDICATION

Aucune palette ne doit se trouver dans le mandrin pour ce réglage.

Druck (P3) über externes Manometer und Stellschraube D2 (Sealing Air) auf 0.1 Bar einstellen.

Set the pressure (P3), using an external pressure gauge and adjusting screw D2 (sealing air), to 0.1 bar.

Régler la pression (P3) sur 0,1 bar au moyen du manomètre externe et de la vis de réglage D2 (Sealing Air).



Schalter der Steuereinheit auf Position (Reclamping) stellen.

Set the control unit switch to position (Reclamping).

Mettre le commutateur de l'unité de commande en position (Re-clamping).



Störungen, Fehlerbehebungen

F=Fehler,
U=mögliche Ursache,
B=Behebung

F1 : Spannfutter lässt sich nicht öffnen.
U1 : Eingangsdruck IN1 zu Spannfutter zu gering.
B1 : Eingangsdruck IN1 mit erhöhen.

F2 : Offenkontrolle funktioniert nicht

U1 : Spannfutter ist noch geschlossen

B1 : Druck IN1 erhöhen

U2 : Druck IN2 zu hoch (Spannfutter ist jedoch offen)

B2 : Druck IN2 reduzieren (3 - 7 bar)

Failures: cause and action

F=failure,
C=possible cause,
A=action

F1 : Chuck cannot be opened.
C1 : Input pressure IN1 to chuck is too low.
A1 : Increase input pressure IN1.

F2 : Open check does not work

U1 : Chuck is still closed

B1 : Increase pressure IN1

U2 : Pressure IN2 too high (but chuck is open)

B2 : Reduce pressure IN2 (3- 7 bar)

Pannes, dépannage

P = panne,
C = cause possible,
D = dépannage

P1 : Impossible d'ouvrir le mandrin.
C1 : Pression à l'orifice IN1 vers le mandrin trop faible.
D1 : Augmenter la pression à l'orifice IN1.

F2 : Le contrôle d'ouverture ne fonctionne pas

U1 : Le mandrin est encore fermé

B1 : Augmenter la pression IN1

U2 : Pression IN2 trop élevée (mais le mandrin est ouvert)

B2 : Réduire la pression IN2 (3 - 7 bars)

Optionen

ER-103543
Wandhalterung Steuereinheit manuell MTS 2.0

Options

ER-103543
Manual wall mount for control unit MTS 2.0

Options

ER-103543
Support mural unité de commande manuelle MTS 2.0



Ersatzteile	Spare parts	Pièces de rechange
Die pneumatische Steuereinheit ist nur als Ganzes lieferbar und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.	The pneumatic control unit is only supplied as a whole unit and is available from your EROWA dealer.	L'unité de commande pneumatique est livrée sous forme d'ensemble complet. Elle est disponible chez votre agent EROWA.
Technischer Support	Technical support	Assistance technique
<i>Für Fragen zu diesem Produkt kontaktieren Sie bitte: info@erowa.com</i>	<i>For questions regarding this product, please contact: info@erowa.com</i>	<i>Pour toute question relative à ce produit, veuillez écrire à info@erowa.com</i>

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-90556 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-10091 Alpignano (TO)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katy Wrocławskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408566
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp