



Präzisions-Paletten

Precision pallets

Palettes de précision

Stützfuss 13/21 für G-Zentrierplatte Satz à 20 Stk.

Supporting foot 13/21 for G centering plate Set of 20 pcs.

Pied-support 13/21 pour plaque de centrage G Jeu de 20 pcs.



Sicherheit, Garantie, Haftung
und Serviceadressen siehe
Beilage A.

For safety, guarantee, liability
and service addresses, see
Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabi-
lités et adresses de service :
voir annexe A.

Montage:

Die G-Zentrierplatte mit 4
Stützfüssen SW 13/M8 x 21
befestigen. Stützfüsse mit 32
Nm festziehen.

Assembly:

Affix the G centering plate
with 4 supporting feet
SW13 (M8x21). Tighten
supporting feet to 32Nm.

Montage :

Fixer la plaque de centrage G
au moyen de 4 pieds-supports
SW 13/M8 x 21. Serrer ces
derniers au couple de 32 Nm.

Schleifen der Stützfüsse:

Die Stützfüsse (B) müssen nun
auf das Mass $15,12 \pm 0,02$
[Unterkant G-Zentrierplatte
(A) – Oberkant Stützfüsse (B)]
überschliffen werden.

Grinding the supporting feet:

The supporting feet (B) must
now be ground to $15,12 \pm 0,02$
[lower surface, G centering
plate (A) – upper surface,
supporting feet (B)].

Rectification des pieds- supports :

Les pieds-supports (B)
doivent ensuite être rectifiés en
hauteur à la cote de $15,12 \pm 0,02$
[entre rebord inférieur de la
plaque de centrage G (A) et le
bord supérieur du pied-support
(B)].

