


**Schnellspannfutter
automatisch****Rapidaction chuck,
automatic****Mandrins rapides auto-
matiques**

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt
überprüfen**

1x Schnellspannfutter

4x Z-Schr. I 6 Kt. M6 x 30

4x USIT Ring

Check package contents

1x Rapidaction chuck

4x Hexagon socket bolts
M6 x 30


4x USIT ring

**Vérifier l'intégralité
de la livraison**

1x Mandrin de serrage rapide

4x Vis à tête cyl. à 6 pans
creux M6 x 30

4x Joint USIT

**Anwendung (bestimmungsge-
mäße Verwendung)**

EROWA Spannfutter werden verwendet, um Werkstückträger und Werkstückspanner zu halten.

Senkerodiermaschinen mit automatischen Elektrodenwechsel.

Application (intended purpose)

EROWA chucks are used to hold workpiece carriers and workpiece clamping systems.

EDM sinking machines with automatic electrode change.

**Utilisation (conformément à sa
destination)**

Les mandrins EROWA sont utilisés pour maintenir le porte-pièce et le dispositif de serrage de pièce.

Machines d'enfonçage par étincelage à changement automatique d'électrode.

Symbolerklärung**Explanation of the symbols****Description des symboles utilisés**

Das EROWA Produkt wurde nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik und dem aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik gefertigt. Dennoch gehen von Maschinen Risiken aus, die sich konstruktiv nicht vermeiden lassen. Um dem mit dem EROWA Produkt arbeitenden Personal ausreichend Sicherheit zu gewährleisten, werden zusätzlich Sicherheitshinweise gegeben. Nur wenn diese beachtet werden, ist hinreichende Sicherheit beim Umgang mit dem EROWA Produkt gewährleistet. Bestimmte Textstellen sind besonders hervorgehoben. Die so gekennzeichneten Stellen haben folgende Bedeutung:

The EROWA Product has been manufactured according to the generally recognized rules of technology and the state of the art of science and technology. Even so, machines involve risks which cannot be avoided by means of design and construction. In order to provide personnel working with the EROWA Product with adequate safety, additional precautions are provided. Adequate safety at work with the EROWA Product can only be ensured if these precautions are being followed. Certain passages have been marked in a particular way. The passages marked in this manner have the following meaning:


Le Produit EROWA a été conçu en fonction des règles techniques généralement admises et de l'état actuel des connaissances scientifiques et techniques. Il n'en reste pas moins que toute machine présente nécessairement des risques qui ne peuvent pas être entièrement éliminés par la seule approche conceptuelle. D'où la prescription de consignes de sécurité spécifiques pour assurer une sécurité maximale au personnel travaillant sur le Produit EROWA. Seule l'observation de ces consignes de sécurité permet d'assurer une sécurité suffisante aux personnes dans leurs rapports avec le Produit EROWA. Certains passages ont été mis en évidence. Ils ont les significations suivantes :

GEFAHR	DANGER	DANGER
Steht für eine unmittelbar drohende Gefahr, die zu schweren, irreversiblen Körperverletzungen oder zum Tod führt.	Highlights an immediate threat of danger that will cause serious, irreversible physical injury or death.	Signale un danger qui vous menace directement et qui provoque de graves blessures corporelles ou la mort.
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu schweren Körperverletzungen führen können.	Highlights a possible dangerous situation that could cause serious physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer de graves blessures corporelles.
VORSICHT	CAUTION	ATTENTION
Steht für eine möglicherweise gefährliche Situation, die zu leichten Körperverletzungen führen könnte.	Highlights a possible dangerous situation that could cause minor physical injury.	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible de provoquer des blessures corporelles légères.
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Steht für eine möglicherweise schädliche Situation, bei der das Produkt oder eine Sache in seiner Umgebung beschädigt werden könnte.	Highlights a possible harmful situation in which the product or an object in the vicinity could be damaged.	Signale une situation potentiellement néfaste dans laquelle le produit ou un objet placé à proximité de lui risque d'être endommagé.
WICHTIG	IMPORTANT	IMPORTANT
Steht für Anwendungshinweise und andere nützliche Informationen.	Highlights information on usage and other useful information.	Signale des consignes d'utilisation et d'autres informations utiles.


Schutzeinrichtungen	Protection devices	Dispositifs de protection
GEFAHR	DANGER	DANGER
Unvorhersehbare Fehlfunktionen oder fehlerhaftes Material des Produkts (wegfliegen von Teilen), können zu schweren und irreversiblen Körperverletzungen führen. Die vorhandenen Schutzeinrichtungen sind gemäss der Betriebsanleitung (Werkzeugmaschine) korrekt und konsequent anzuwenden.	Unforeseeable malfunctions or faulty material of the product (parts being thrown out) can cause severe and irreversible injury. The existing protection devices must be used properly and consistently according to the operating instructions (machine tool).	Des dysfonctionnements imprévisibles ou un matériau défectueux dans le produit (pièces qui s'échappent) peuvent entraîner des blessures corporelles lourdes et irrémédiables. Les dispositifs de protection existants doivent donc être utilisés systématiquement et conformément aux instructions de service (de la machine-outil).
Persönliche Schutzausrüstung	Personal protective equipment	Équipement de protection individuelle
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Unsachgemäße Bedienung, fehlerhafte Manipulation oder fehlerhaftes Material (herunterfallen von Teilen, Lärm) können zu schweren Körperverletzungen führen. Der Bediener ist aufgefordert die vorhandene, persönliche Schutzausrüstung (z.B. Schutzbrille, Schutzschuhe und Gehörschutz) korrekt zu tragen.	Improper operation, erroneous manipulation or faulty material (falling parts, noise) can lead to serious personal injury. The operator is requested to properly wear the existing personal protective equipment (e.g., goggles, protective shoes, and hearing protection).	Toute utilisation non conforme, manipulation erronée ou matériau défectueux (chutes de pièces, bruit) peut entraîner de lourdes blessures corporelles. L'opérateur est prié de porter correctement les équipements de protection individuelle existants (lunettes de sécurité, chaussures de sécurité, protection auditive, etc.).
HINWEIS	ADVICE	INDICATION
Die Auswahl und die Prüfung über den Einsatz der einzelnen Schutzausrüstungsgegenstände hat durch den Betreiber zu erfolgen.	The operating company is responsible for the selection and verification of use of the individual protection equipment.	L'exploitant est responsable de la sélection et du contrôle des différents équipements de protection individuelle.
Arbeiten mit Druckluft	Working with compressed air	Travailler avec de l'air comprimé
WARNUNG	WARNING	AVERTISSEMENT
Maximaler Reinigungsdruck beachten. Zu starkes Abblasen mit der Druckluft vermeiden. (Gefährdung durch versprühen von Flüssigkeit und wegfliegenden Spänen, etc.) Gegen Augenverletzungen gut sitzende Schutzbrille sowie Gehörschutz tragen (auch Drittpersonen). Müssen Teile beim Abblasen in der Hand gehalten werden, sind geeignete Handschuhe zu tragen.	Be sure to observe the maximum cleaning pressure. Avoid excessive blowing with compressed air. (Risk of spraying liquid and projection of chips, etc.) To avoid eye injuries, wear properly fitting safety glasses, and wear hearing protection (including third parties). If you must hold any parts in your hand while blowing them off, wear suitable gloves.	Observer la pression de nettoyage maximale. Éviter un nettoyage par soufflage à trop forte pression. (risque de pulvérisation de liquides et de projection de copeaux, etc.) Porter des lunettes de sécurité bien ajuster pour éviter toute blessure des yeux, ainsi qu'une protection auditive (tierces personnes également). Si le nettoyage exige de tenir des pièces à la main, porter des gants appropriés.

Bezeichnung der Teile	Description of parts	Désignation des éléments
-----------------------	----------------------	--------------------------

- | | | |
|---------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| A) Stützfussauflage | A) Supporting foot base | A) Plan d'appui des piedssupports |
| B) Prismenzapfen | B) Prismatic spigot | B) Bicône |
| C) Referenzmarke | C) Reference mark | C) Marques de référence |
| D) Zentralspülung | D) Central flushing | D) Arrosage central |



Technische Daten	Technical data	Caractéristiques techniques
Repetiergenauigkeit:	Repeatability:	Répétabilité : $2 \mu\text{m}$
Indexierung:	Indexing	Indexation : $4 \times 90^\circ$
Spannkraft:	Clamping power:	Force de serrage : $2'500 \text{ N}$
Gespannt: drucklos	Clamped: depressurized	Serrage par dépressurisation
Druckluft:	Air pressure:	Pression pneumatique : min. 6 bar
D) Zentralspülung	D) Central flushing	D) Arrosage central
E) Reinigen	E) Cleaning	E) Nettoyage
F) Öffnen / Schliessen	F) Opening / closing	F) Ouverture / fermeture



Inbetriebnahme

Setting up

Mise en service

WICHTIG

Um dieses Spannfutter montieren zu können, ist eine entsprechend vorbereitete Pinole erforderlich!

IMPORTANT

To mount this chuck, a specifically prepared quill is necessary!

IMPORTANT

Pour monter ce mandrin, il faut une broche spécialement préparée à cet effet.

Spannfutter zerlegen:

Dismantling:

Démontage :

WARNUNG

Das Spannfutter enthält 9 unter Druck stehende Federn und 6 Kugeln. Das ITS-Spannfutter steht unter Federspannung.

WARNING

The chuck contains 9 springs under pressure and 6 balls. The ITS chuck is under spring pressure.

AVERTISSEMENT

Le mandrin contient 9 ressorts sous pression et 6 billes. Le mandrin ITS est sous tension de ressort.

(Bild 1)

Spannfutter z.B. mit einer Bohrmaschinenpinole zusammenhalten; Schrauben lösen.


(Diagram 1)

Hold chuck securely with a pillar drill spindle. Undo the screws.

(figure 1)

Maintenir le mandrin avec une broche de perceuse par exemple. Desserrer les vis.

1



(Bild 2)

Von Hand gegen Verdrehung sichern. Pinole langsam hochfahren, bis keine Vorspannung mehr bleibt. Gehäuse abziehen.


(Diagram 2)

Secure to prevent twisting. Slowly move spindle up to release spring pressure. Slide off casing.

(figure 2)

Empêcher la rotation en retenant à la main. Remonter lentement la broche de la perceuse jusqu'à ce que les ressorts soient détendus. Enlever la boîtier.

2



(Bild 3)

Sperring, Federn und Kugeln entfernen.


(Diagram 3)

Remove locking ring, springs and balls.

(figure 3)

Enlever l'anneau d'arrêt, les ressorts et les billes.

3



(Bild 4)

Aufspannplatte (G) mit vier Schrauben M6 x 30 (15 Nm) und den USIT Ringen (S) montieren.

(Diagram 4)

Fit backing plate (G) with four bolts M6 x 30 (15 Nm) and the USIT rings (S).

(figure 4)

Fixer la base du mandrin (G) avec quatre vis M6 x 30 (15 Nm) et les joints USIT (S).

WICHTIG


Darauf achten, dass die Bohrung für die Reinigung (E) beim Futter und der Pinole übereinstimmen.

IMPORTANT

Please check if the chucks connection hole for cleaning (E) fits to hole in quill.

IMPORTANT

Veillez que le trou de connection pour nettoyage (E) ait soit aligné par rapport au trou de la pinole



(Bild 5)

Kugeln, Sperring, Federn und Gehäuse montieren.

(Diagram 5)

Mount balls, locking ring, springs and casing.

(figure 5)

Monter les billes, l'anneau d'arrêt, les ressorts et la boîtier.

WICHTIG

Markierungen (X) an Aufspannplatte und Gehäuse beachten.

IMPORTANT

Please check if marks (X) at backing plate and casing correspond.

IMPORTANT

Les marquages (X) à la base du mandrin et au boîtier doivent se trouver au même endroit.

(Bild 6)


Schrauben M5 und Spannscheiben einsetzen. Schrauben nur leicht anziehen.

(Diagram 6)

Insert screws M5 and spring washers. Fix screws only lightly.

(figure 6)

Insérer les vis M5 et les rondelles belleville. Serrer les vis légèrement.



Spannfutter ausrichten


Um das Spannfutter auszurichten, benötigen Sie den Kontrolldorn ER-010723 (Option).

Chuck alignment

To align the chuck, you will need the checking pin ER-010723 (option).

Positionnement du mandrin

Le tasseau de contrôle ER-010723 (en option) est nécessaire pour positionner le mandrin.

**WICHTIG**

Eine genaue Beschreibung wie Sie den Kontrolldorn fachgerecht anwenden, finden Sie in der Betriebsanleitung des Kontrolldorns.

IMPORTANT

An exact description of how to use the checking pin will be found in the checking pin instruction manual.

IMPORTANT

Les instructions de service donnent une description détaillée de son utilisation dans les règles de l'art.

WICHTIG

Vor dem Ausrichten muss das Spannfutter an der Pneumatik angeschlossen werden.

IMPORTANT

Before it can be aligned, the chuck must be connected up to the pneumatic system.

IMPORTANT

Le mandrin doit être raccordé au circuit pneumatique pour être positionné.

Das Spannfutter kann auf folgende Arten mit der Pneumatik bedient werden:

- Maschinensteuerung,
- Manuelle Steuereinheit ER-008988 (Option),
- Elektropneumatische Steuereinheit mit Drucküberwachung ER-070445 (Option).

The chuck can be operated pneumatically in the following ways:

- machine control,
- manual control unit ER-008988 (option),
- electropneumatic control unit with pressure monitor ER-070445 (option).

Les différents modes de conduite du mandrin avec le circuit pneumatique sont les suivants :

- commande de la machine,
- unité de commande manuelle ER-008988 (en option),
- unité de commande électropneumatique avec surveillance de la pression ER-070445 (en option).

Vorgehensweise

(Bild 7)
Spannfutter öffnen.

Kontrolldorn im Spannfutter aufnehmen.

Spannfutter schliessen.

Befestigungsschrauben soweit lösen, dass das Spannfutter ausgerichtet werden kann.

How to proceed

(Diagram 7)
Open chuck.

Insert checking pin into chuck.

Close chuck.

Loosen attachment bolts to such an extent that the chuck can be aligned.


Procédure

(figure 7)
Ouvrir le mandrin.

Serrer le tasseau de contrôle dans le mandrin.

Fermer le mandrin.

Desserrer suffisamment les vis de fixation pour pouvoir positionner le mandrin.



(Bild 8)


- Kontrolle des Rundlaufes
- Aufnahme des Zentrums (entspricht dem Systemnullpunkt des ITS Spannfutters).

(Diagram 8)

- Check concentricity.
- Determine the center (which is identical with the system datum point of the ITS chuck).

(figure 8)

- Contrôle de la concentricité.
- Détermination de l'axe (correspondant au zéro du système du mandrin ITS).



(Bild 9)


- Ausrichten der Winkellage an der Ausrichtungsfläche (H).

(Diagram 9)

- Align the angular position along the alignment surface (H).

(figure 9)

- Positionnement angulaire sur la surface de positionnement (H).



(Bild 10)

Nach dem Ausrichten die Befestigungsschrauben M5 (I) mit 10 Nm festziehen.

(Diagram 10)

When the alignment process has been completed, tighten the attachment bolts M5 (I) to 10 Nm.

(figure 10)

Après positionnement, serrer les vis de fixation M5 (I) à 10 Nm.

Rundlauf und Winkellage noch einmal kontrollieren, wenn nötig korrigieren.


Recheck concentricity and angular position; correct if necessary.

Recontrôler la concentricité et la position angulaire. Corriger, le cas échéant.

Spannfutter öffnen und Kontrolldorn entnehmen.

Open chuck and remove checking pin.

Ouvrir le mandrin et enlever le tasseau de contrôle.



Bedienung

- a) Manuelle pneumatische Steuereinheit ER-008988 (Option):

WICHTIG

Eine genaue Bedienungsanleitung liegt der Steuereinheit bei.

Operation

- a) Manual pneumatic control unit ER-008988 (option):


IMPORTANT

A detailed Instruction Manual is enclosed.

Manoeuvre

- a) Par ensemble de commande manuelle pneumatique ER-008988 (en option) :

a)



- b) Mit elektropneumatischer Steuereinheit (Option):

ER-070445 mit Überwachung

- b) Electropneumatic control unit (option):

ER-070445 with supervision

- b) Par ensemble de commande électropneumatique (en option) :

ER-070445 avec contrôle

WICHTIG

Eine genaue Bedienungsanleitung liegt der Steuereinheit bei.


IMPORTANT

A detailed Instruction Manual is enclosed.

IMPORTANT

Des instructions de service détaillées sont jointes à l'unité de commande.

b)

**Instandhaltung, Wartung**



- Kugeln wöchentlich fetten (J)
- Prismenzapfen (B) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.
- Dichtring ER-009007 (K) ersetzen, sofern hart oder spröde.

Maintenance

- Grease balls weekly (J)
- Clean prismatic spigots (B) and protect them against damage through knocks.
- Replace sealing ring ER-009007 (K) if it is hard or brittle.

Maintenance

- Graisser les billes une fois par semaine (J)
- Nettoyer les bicônes (B) et les protéger contre les dommages dus aux chocs.
- Remplacer le joint d'étanchéité ER-009007 (K), dans la mesure où il est dur ou cassant.




Störungen, Fehlerbehebungen	Failures: cause and action	Pannes, dépannage
F=Fehler, U=mögliche Ursache, B=Behebung	F=failure, C=possible cause, A=action	E = erreur, C = cause possible, D = dépannage
F: Spannfutter lässt sich nicht öffnen. U1: Reinigungsdruckluft ist zu gross. B1: Reinigungsdruck auf 3 bar drosseln.	F: Chuck cannot be opened. C1: Cleaning air pressure too high. A1: Reduce cleaning pressure to 3 bar.	E : Impossible d'ouvrir le mandrin C1 : Pression pneumatique de nettoyage trop élevée. D1 : Étrangler la pression pneumatique de nettoyage à 3 bar.
U2: Eingangsdruck (L) zu gering. B2: Eingangsdruck (L) auf min. 6 bar erhöhen.	C2 : Supply pressure (L) too low. A2: Increase supply pressure (L) to min. 6 bar.	C2 : Pression pneumatique à l'entrée (L) trop faible. D2 : Augmenter la pression pneumatique à l'entrée (L) au min. à 6 bar.
F: Repetiergenauigkeit stimmt nicht. U1: Dichtring (K) zu hart B1: Dichtring (K) ER-009007 ersetzen.	F: Repeatability not right. C1: Sealing ring (K) too hard. A1: Replace seal ring (K) ER-009007.	E : Précision de répétabilité insuffisante. C1 : Joint d'étanchéité (K) trop dur. D1 : Remplacer le joint d'étanchéité (K) ER-009007.
Options		
ER-008988 Pneumatische Steuereinheit. Zur einfachen Betätigung des ITS Schnellspannfutters im manuellen Betrieb. Alle Anschlüsse und 3m Schläuche werden mitgeliefert.	ER-008988 Pneumatic control unit For simple operation of the ITS rapid action chuck in the manual mode. All the connections and 3m tubes are supplied.	ER-008988 Unité de commande pneumatique Pour faciliter l'actionnement manuel du mandrin rapide ITS. Tous les raccords, ainsi que 3 m de tuyauterie flexible, font partie de la livraison.
ER-070445 Elektropneumatische Steuereinheit mit Überwachung. Für die Betätigung der ITS Schnellspannfutter über die CNC-Steuerung. Alle Anschlüsse und 3m Schläuche werden mitgeliefert.	ER-070445 Electropneumatic control unit with pressure monitor To operate the ITS rapid action chucks through the CNC control. All the connections and 3m tubes are supplied.	ER-070445 Unité de commande électro-pneumatique avec surveillance. Pour l'actionnement des mandrins rapides ITS par l'intermédiaire de la commande CNC. Tous les raccords, ainsi que 3 m de tuyauterie flexible, font partie de la livraison.

ER-010723
Kontrolldorn

ER-010723
Checking pin


ER-010723
Tasseau de contrôle



ER-009007
Spül Dichtring (K)
(Satz à 10 Stk.)

ER-009007
Flushing seal ring (K)
(Set of 10 pcs.)

ER-009007
Joint d'étanchéité d'arrosage (K)
(jeu de 10 unités)



Ersatzteile


ER-007488
Reparaturgehäuse für Schnell-
spannfutter automatisch
(ER-007523)

Spare parts

ER-007488
Repair casing for Rapid-action
chuck automatic (ER-007523)

Pièces de rechange

ER-007488
Corps de mandrin rapide auto-
matique de rechange
(ER-007523).



ER-013062 (Option)
Reparatur-Kit ITS
Schnellspannfutter


Das Reparatur-Kit enthält alle
Verschleissteile für ITS Schnell-
spannfutter.

ER-013062 (option)
Repairkit ITS
Rapid-action chucks

The repair kit contains all the
wearing part of the ITS rapid-
action chuck.

ER-013062 (en option)
Trousse de réparation
pour mandrins rapide ITS

La trousse de réparation con-
tient toutes les pièces d'usure
pour le mandrin ITS.



Beziehen Sie Ersatzteile bei Ih-
rem EROWA Fachhändler.

Please order spare parts from
your EROWA dealer.

Commandez les pièces de re-
change chez votre agent EROWA

Technischer Support

Für Fragen zu diesem Produkt
kontaktieren Sie bitte:
info@erowa.com

Technical support

For questions regarding this
product, please contact:
info@erowa.com

Assistance technique

Pour toute question relative à ce
produit, veuillez écrire à
info@erowa.com

Edition 12.11.2013

Optionen zu EROWA ITS Spannsystem**Pinolenspannfutter mechanisch betätigt**

ER-038826



ER-022516



ER-029982

Tischspannfutter mechanisch betätigt, rostbeständig

ER-034387



ER-036345



ER-038824

Options pour EROWA système de serrage ITS**Mandrins de broche a commande manuelle****Mandrin de table a commande manuelle, en acier inoxydable**

ER-022514



ER-022511



ER-028167



ER-029982

Pinolenspannfutter pneumatisch betätigt**Quill chucks pneumatically activated****Mandrins de broche a commande pneumatique**

ER-007523



ER-007521



ER-007580



ER-020025



ER-020026



ER-035261



ER-035262

Tischspannfutter pneumatisch betätigt**Table chucks pneumatically activated****Mandrins de table a commande pneumatique**

ER-037970



ER-035519



ER-007604



ER-012299



ER-012297



ER-007612



ER-020963

Tischspannfutter pneumatisch betätigt**Tischspannfutter pneumatisch betätigt, rostbeständig****Table chucks pneumatically activated, corrosion-resistant****Mandrins de table a commande pneumatique, en acier inoxydable**

ER-024312



ER-043123



ER-043124



ER-048519



ER-055294



ER-011803



ER-008186

Zentrierplatten und Spannzapfen**Centering plates and chucking spigots****Paque de centrage et tige de préhension**

ER-009214



ER-011599



ER-036658



ER-010755



ER-015465

Edition 12.11.2013

ITS Systemträger

ER-009226 ER-010596

ITS system carriers

ER-009222 ER-010063

ITS les supports du système

ER-010793 ER-009223 ER-009219 ER-010644



ER-035210 ER-035209

ER-035211 ER-035212

ER-035214 ER-035097

ER-035117 ER-035297



ER-008745

PalettenER-008519
ER-008517


ER-015776

ER-015042
ER-033051ER-041912
ER-041924


ER-022250




ER-032819

ER-015777
ER-032732ER-015899
ER-033053ER-032699
ER-033048**Drei- und Vierbackenfutter auf Palette ø 148**

ER-068585



ER-068586



ER-068697

3- and 4-jaw concentric chuck

on pallet ø 148

3- et 4 mors mandrin monté
sur palette ø 148**ITS Compact Combi Adapter und Halter**

ER-017532



ER-017529

ITS Compact Combi adapter and holder

ER-017536



ER-034045

ITS Compact Combi adaptateur et porte

ER-020487



ER-029985



ER-029988

**WICHTIG**Weitere Produkte finden Sie im
Gesamtkatalog und auf unserer
Webseite www.erowa.com.**IMPORTANT**D'autres produits vous trouvez
également au catalogue général
et à www.erowa.com.**IMPORTANT**More products can be found in
our general catalog and on our
web-page www.erowa.com.

Einbauerklärung
Declaration of incorporation
Déclaration d'incorporation
Dichiarazione di incorporazione

Der Hersteller:

The manufacturer:

Le fabricant :

Il fabbricante:



erklärt hiermit, dass das Produkt: hereby declares that the product: déclare par la présente que le produit : dichiara che il prodotto:

EROWA Spannfutter

Type: ER-007523

den folgenden Bestimmungen entspricht:

is in compliance with the following provisions:

répond aux prescriptions suivantes :

è conforme alle seguenti disposizioni:

EG-Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/EG,
Anhang II B
Maschinen
17. Mai 2006

einschliesslich späterer Änderungen der Richtlinien.

EC Directives:

Directive 2006/42/EC,
ANNEX II B
Machinery
17 May 2006

including later amendments to the directives.

Directives CE :

Directive 2006/42/CE,
Annexe II B
Machines
17 mai 2006

modifications subséquentes des directives comprises.

Direttive CE:

Direttiva 2006/42/CE,
Allegato II B
Macchine
17 maggio 2006

e successive modifiche e integrazioni.

Normen:**DIN EN ISO 12100**

Sicherheit von Maschinen -
Allgemeine Gestaltungsleitsätze -
Risikobeurteilung und Risikominde-
rung
01. August 2013

Standards:**DIN EN ISO 12100**

Safety of machinery -
General principles for design -
Risk assessment and risk reduction
1 August 2013

Normes :**DIN EN ISO 12100**

Sécurité des machines -
Principes généraux de conception -
Appréciation du risque et réduc-
tion du risque
1 août 2013

Norme:**UNI EN ISO 12100**

Sicurezza del macchinario -
Principi generali di progettazione -
Valutazione del rischio e riduzione
del rischio
1 agosto 2013

HINWEIS

Die Inbetriebsetzung der unvollständigen Maschinen (EROWA Spannfutter) ist solange untersagt bis diese zur Gesamtanlage zusammengebaut werden. Sie gelten erst dann gemäss der EG-Maschinenrichtlinie als Maschine. Die Konformität des EROWA Spannfutters ist nach der Richtlinie 2006/42/EG Anhang II A gegeben, wenn dieses gemäss der Betriebsanleitung angeschlossen, in Betrieb gesetzt und die Funktion getestet ist.

ADVICE

Commissioning of the incomplete machines (EROWA Chuck) is not permitted until they are assembled to a complete system. Only then they are considered a machine in accordance with the EC Machinery Directive. Compliance of the EROWA chuck is given in accordance with Directive 2006/42/EC Annex II A, when it has been connected, put into operation and tested for proper function in accordance with the operating instructions.

INDICATION

Il est interdit de mettre en service les quasi-machines (mandrins EROWA) jusqu'à ce qu'elles soient incorporées à un système. Ce n'est qu'alors qu'elles forment une machine complète dans le sens de la directive CE Machines. La conformité du mandrin EROWA est établie conformément à la directive 2006/42/CE, annexe II A, dans la mesure où il est raccordé, mis en service et testé conformément aux instructions de service.

INDICAZIONE

La messa in funzione delle quasi-macchine (mandrini EROWA) è vietata fino a quando queste non sono montate nell'impianto completo. Solo in quel momento sono considerate macchine ai sensi della direttiva macchine CE. La conformità del mandrino EROWA ai sensi della direttiva 2006/42/CE allegato II A è garantita qualora esso venga collegato, messo in funzione e sottoposto a un test di funzionamento conformemente alle istruzioni per l'uso.

Bevollmächtigter für die Zusammensetzung der relevanten technischen Unterlagen gemäss Richtlinie 2006/42/EG Anhang VII Teil B.

Urs Kaufmann
(EROWA AG Büron)

Das Management der EROWA AG wurde durch Swiss TS nach der Norm ISO 9001:2008 zertifiziert unter der Nummer 97.421.1-028 registriert.

Funktion des Unterschreibenden:
Signatory's position:
Fonction du signataire :
Funzione del firmatario:

Authorized person to compile the relevant technical documentation according to directive 2006/42/EC ANNEX VII Part B.

Urs Kaufmann
(EROWA AG Büron)

The Management System of EROWA AG has been certified by Swiss TS according to ISO 9001:2008 and registered under number 97.421.1-028.

Qualitätsbeauftragter
Quality Delegate
Délégué à la qualité
Delegato di qualità

Le personne autorisée à constituer le dossier technique en question conformément à la directive 2006/42/CE Annexe VII Part B.

Urs Kaufmann
(EROWA AG Büron)

Le système de gestion de EROWA AG a été certifié par Swiss TS selon la norme ISO 9001:2008 et enregistrée sous la numéro 97.421.1-028.

Rechtsgültige Unterschrift:
Legally valid signature:
Signature authentique :
Firma del legale rappresentante:

Place, Date: Büron, 29.10.14

Persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente conformemente alla direttiva 2006/42/CE Allegato VII Part B.

Urs Kaufmann
(EROWA AG Büron)

Il sistema di gestione di EROWA AG è stata certificata da Swiss TS secondo la norma ISO 9001:2008 e registrato con il numero 97.421.1-028.


Dieter Gautschi

Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

