

## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## ITS Chuck 50 Inox mit Grundplatte 80 x 120


## ITS Chuck 50 Inox with base plate 80 x 120

## Mandrin ITS 50 Inox avec plaque de base 80 x 120

Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.



## Verpackungsinhalt überprüfen


1 x ITS Chuck 50 Inox mit Grundplatte 80 x 120

## Check package contents

1 x ITS Chuck 50 Inox with base plate 80 x 120

## Vérifier l'intégralité de la livraison

1 x Mandrin ITS 50 Inox avec plaque de base 80 x 120



1 x Luftpistolenanschluss

1 x Air jet connection

1 x Connexion de pistolet pneumatique



2 x Winkelanschluss

2 x Angled connection

2 x Raccord coudé



## Anwendung:

Das ITS Chuck 50 Inox dient zur Aufnahme von Haltern ø 72 und Elektrodenhaltern ITS 50.

## Application:

The ITS Chuck 50 Inox serves to clamp the holder ø 72 and the electrode holders ITS 50.

## Utilisation :

Le mandrin ITS 50 Inox sert au serrage des supports ø 72 et des supports d'électrode ITS 50.

## Bezeichnung der Teile

- 1) Referenzmarke
- 2) Z-Auflagen
- 3) Zentrierprismen
- 4) Grundplatte

P2: Pneumatikanschluss,  
Öffnen/Schliessen  
P3: Pneumatikanschluss,  
Reinigen

## Description of parts


- 1) Reference mark
- 2) Z-supports
- 3) Centering prisms
- 4) Base plate


P2: Pneumatic connection,  
open/close  
P3: Pneumatic connection,  
cleaning

## Désignation des éléments

- 1) Repère de positionnement
- 2) Appuis Z
- 3) Prismes de centrage
- 4) Plaque de base

P2 : Raccordement pneumatique,  
ouverture/fermeture  
P3 : Raccordement pneumatique,  
nettoyage





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## Technische Daten



- Material: rostbeständiger Stahl
- Repetiergenauigkeit:
- Indexierung:
- Spannkraft:
- Gespannt: drucklos
- Druckluft:

## Technical data

- Material: rust-resistant steel
- Repetability:
- Indexing:
- Clamping power:
- Clamped: depressurized
- Air pressure:

## Caractéristiques techniques

- Matériau : acier inoxydable
- Répétabilité : 2 µm
- Indexation : 4 x 90°
- Force de serrage : 2800 N
- Serrage par dépressurisation
- Pression pneumatique : min. 6 bar




P2: Pneumatikanschluss,  
Öffnen/Schliessen  
P3: Pneumatikanschluss,  
Reinigen


P2: Pneumatic connection,  
open/close

P3: Pneumatic connection,  
cleaning

P2 : Raccordement pneumatique,  
ouverture/fermeture

P3 : Raccordement pneumatique,  
nettoyage





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## Inbetriebnahme

Das Spannfutter kann auf Maschinentischen oder selber gefertigten Aufnahmen (Lehren, Platten, usw.) montiert werden.

Montagefläche gemäss Bild A anfertigen.

Vier M8 Gewindebohrungen für Zylinderschrauben M8 anfertigen.  
(Bild A)

## Setting up


The chuck can be fitted to machine tables or to individually manufactured fixtures such as gauges, plates, etc.

Prepare mounting surface according to Diagram A.  
Cut four M8 threaded holes for M8 socket head bolts.  
(Diagram A)

## Mise en service

Le mandrin peut être montré sur des tables de machine ou des supports (gabarits, plaques, etc.) fabriqués par le client.


Réaliser la surface de montage selon les indications de la figure A. Réaliser quatre taraudages M8 pour vis à tête cylindrique M8.  
(figure A)




Spannfutter auf der Montagefläche plazieren und mit vier M8 Zylinderschrauben (5, im Lieferumfang nicht enthalten) befestigen.  
(Bild B)

Place chuck on the mounting surface and attach with four M8 socket head bolts (5, not supplied).  
(Diagram B)

Placer le mandrin sur la surface de montage et le fixer à l'aide de quatre vis à tête cylindrique M8 (5, non fournies).  
(figure B)





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

**Druckluft anschliessen:**  
(min. 6 bar)

P2: Pneumatikanschluss,  
Öffnen/Schliessen  
P3: Pneumatikanschluss,  
Reinigen

**Das Spannfutter kann auf zwei Arten betätigt werden:**

a) Betätigung mit Luftpistole

Gewindestift bei **P2** entfernen und Luftpistolenanschluss (6) montieren.  
(Bild C)

**Connect compressed air:**  
(min. 6 bar)

P2: Pneumatic connection,  
open/close  
P3: Pneumatic connection,  
cleaning

**The chuck can be operated in two ways:**

a) Operation with air jet

Remove threaded pin on **P2** and fit air jet connection (6).  
(Diagram C)


**Raccorder l'air comprimé:**  
(min. 6 bar)

P2 : Raccordement pneumatique,  
ouverture/fermeture  
P3 : Raccordement pneumatique,  
nettoyage

**Le mandrin peut être actionné de deux manières différentes :**

a) Actionnement par pistolet pneumatique

Sur **P2**, enlever la vis sans tête et monter le raccord du pistolet pneumatique (6).  
(figure C)



**b) Ansteuerung über die Winkelanschlüsse**

Gewindestifte bei **P2** und **P3** entfernen und mitgelieferte Winkelanschlüsse (7) montieren.  
(Bild D)

**b) Control through the angled connections**


Remove threaded pins on **P2** and **P3** and fit angled connections (7) supplied.  
(Bild D)


Pneumatik an **P2** und **P3** anbringen.

**b) Actionnement par raccords coudés**

Sur **P2** et **P3**, enlever les vis sans tête et monter les raccords coudés (7) faisant partie de la livraison.  
(Bild D)

Effectuer le raccordement pneumatique en **P2** et **P3**.





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

**Spannfutter ausrichten**

(Bild E)

Druckluft anschliessen (min. 6 bar). Spannfutter öffnen und Kontrolldorn(8, Option) einsetzen.

Druckluft wieder vom Spannfutter trennen und die vier Zylinderschrauben (5) etwas lösen.

Winkellage des Spannfutters an Ausrichtfläche/Kontrollzylinder des Kontrolldorns (8) ausrichten.

Die vier Zylinderschrauben (5) mit passendem Drehmoment festziehen und Druckluft anschliessen.

**Align chuck**

(Diagram E)

Connecting the compressed air (min. 6 bar). Open the chuck and insert checking pin (8, option).

Disconnect compressed air and loosen lightly the four hexagon socket head bolts (5).

Align the angular position of the chuck at the alignment surface/ checking cylinder of the checking pin (8).

Tighten the four socket head bolts (5) to a suitable torque and connect the chuck to the compressed-air supply.

**Positionnement du mandrin**


(figure E)


Raccordement de l'air comprimé (minimum 6 bar). Ouvrir le mandrin et insérer tasseau de contrôle (8, option).

Débrancher l'air comprimé du mandrin et desserrer légèrement les vis à tête cylindrique à six pans creux (5).

Aligner la position angulaire par rapport à la face et au cylindre du tasseau de contrôle (8).

Serrer les quatre vis à tête cylindrique (5) avec le couple adapté et raccorder l'air comprimé.





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS

## Instandhaltung, Wartung


- Kugeln (9) fetten.
- Zentrierprismen (3) und Z-Auflagen (2) reinigen und gegen Beschädigung durch Schläge schützen.
- Spannfutter nach Gebrauch reinigen und gegen Korrosion schützen.  
(Bild F)

## Maintenance

- Grease balls (9).
- Clean and protect centering prisms (3) and Z-supports (2) against damage through knocks.
- After use, clean chuck and protect it against corrosion.  
(Diagram F)

## Maintenance

- Graissage des billes (9).
- Nettoyer et protéger les prismes de centrage (3) et les appuis Z (2) contre les dommages dus aux chocs.
- Nettoyage du mandrin après utilisation, et protection contre la corrosion.  
(figure F)

Störungen,  
Fehlerbehebungen

**F** = Fehler  
**U** = mögliche Ursache  
**B** = Behebung

**F** : Repetiergenauigkeit stimmt nicht.

**U1** : Zentrierprismen (3) oder Z-Auflagen (2) verschmutzt.

**B1** : Zentrierprismen (3) oder Z-Auflagen (2) reinigen.

**U2** : Spannzapfen an Elektrodenhalter, etc. lose.

**B2** : Spannzapfen nach Bedienungsanleitung montieren.

Malfunctions, causes,  
measures

**E** = error  
**C** = possible cause  
**M** = measure to be taken

**E** : Repeatability is not right.

**C1** : Centering prisms (3) or Z-supports (2) contaminated.

**M1** : Centering prisms (3) or Z-supports (2).

**C2** : Chucking spigot on electrode holder, etc., is loose.

**M2** : Fit chucking spigot according to operating manual.

Dérangements,  
dépannage

**E** = erreur  
**C** = cause possible  
**D** = dépannage


**E** : Précision de répétabilité inexacte.

**C1** : Encrassement des prismes de centrage (3) ou des appuis Z (2).

**D1** : Nettoyage des prismes de centrage (3) ou des appuis Z (2).

**C2** : Tige de préhension desserrée au niveau du porte-électrode, etc.

**D2** : Montage de la tige de préhension conformément aux instructions de service.



## Optionen


ER-032832  
Dichtring ITS Spannfutter 50

## Options

ER-032832  
Seal ring ITS chuck 50

## Options

ER-032832  
Joint d'étanchéité mandrin ITS 50




ER-034665  
Abdeckung ITS Spannfutter 50

ER-034665  
Cover ITS chuck 50

ER-034665  
Couvercle mandrin ITS 50





## ITS Schnellspann-futter

## ITS Rapid-action chucks

## Mandrins rapides ITS




## Optionen

ER-008617  
Messdorn

## Options

ER-008617  
Gauging pin

## Options

ER-008617  
Tasseau de mesureER-010723  
Kontrolldorn 50ER-010723  
Checking pin 50ER-010723  
Tasseau de contrôle 50ER-020182  
Reparatur Kit für RSA 50/100ER-020182  
Repair kit for RSA 50/100ER-020182  
Kit de réparation pour RSA 50/100

## Ersatzteile

## Spare parts

## Pièces de rechange

Das ITS Chuck 50 Inox mit Grundplatte 80 x 120 ist nur als Ganzes lieferbar und kann bei Ihrem EROWA Fachhändler bezogen werden.

The ITS Chuck 50 Inox with base plate 80 x 120 is only available as a unit and can be purchased from your EROWA dealer.

Le mandrin ITS 50 Inox avec plaque de base 80 x 120 n'est disponible que sous forme d'ensemble complet. Il est disponible chez votre agent EROWA.

## Technischer Support

## Technical support

## Assistance technique

Für Fragen zu dieser Betriebsanleitung kontaktieren Sie bitte: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

For technical support about this operating instruction, please contact: [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

Pour l'assistance technique relative aux présentes instructions de service, veuillez prendre contact avec [info@erowa.com](mailto:info@erowa.com).

**Sicherheit, Garantie und Haftung**

**Der Hersteller**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Security, guarantee and liability**

**Manufacturer**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**6233 Büron LU /**  
**Switzerland**  
**Tel. +41 (0)41 935 11 11**  
**Fax +41 (0)41 935 12 13**  
**Email: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.  
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

**Sécurité, garantie et responsabilité**

**Le fabricant**  
**EROWA AG**  
**Knutwilerstrasse**  
**CH-6233 Büron LU /**  
**Suisse**  
**Tél. ++41 (0)41-935 11 11**  
**Fax ++41 (0)41-935 12 13**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften  
Subsidiaries / Filiales**

**Deutschland**  
**EROWA System Technologien GmbH**  
**Gewerbepark Schwadermühle**  
**Rossendorferstrasse 1**  
**DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.**  
**Deutschland**  
**Tel. 09103 7900-0**  
**Fax 09103 7900-10**  
**info@erowa.de**  
**www.erowa.de**

**Frankreich**  
**EROWA Distribution France Sarl**  
**PAE Les Glaïsins**  
**12, rue du Bulloz**  
**FR-74940 Annecy-le-Vieux**  
**France**  
**Tel. 4 50 64 03 96**  
**Fax 4 50 64 03 49**  
**info@erowa.tm.fr**  
**www.erowa.com**

**Italien**  
**EROWA Tecnologie S.r.l.**  
**Strada Statale 24 km 16,200**  
**IT-31020 Villorba (TV)**  
**Italia**  
**Tel. 011 9664873**  
**Fax 011 9664875**  
**info@erowa.it**  
**www.erowa.com**

**Spanien**  
**EROWA Technology Ibérica S.L.**  
**c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.**  
**E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona**  
**España**  
**Tel. 093 265 51 77**  
**Fax 093 244 03 14**  
**erowa.iberica.info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Skandinavien**  
**EROWA Technology Scandinavia A/S**  
**Fasanvej 2**  
**DK-5863 Ferritslev Fyn**  
**Denmark**  
**Tel. 65 98 26 00**  
**Fax 65 98 26 06**  
**info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Osteuropa**  
**EROWA Technology Sp. z o.o.**  
**Eastern Europe**  
**ul. Spółdzielcza 37-39**  
**55-080 Katowice Wroclawskie**  
**Poland**  
**Tel. 71 363 5650**  
**Fax 71 363 4970**  
**info@erowa.com.pl**  
**www.erowa.com**

**Indien**  
**EROWA Technology (India) Private Limited**  
**No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building**  
**Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,**  
**Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)**  
**India**  
**Tel. 040 4013 3639**  
**Fax 040 4013 3630**  
**salesindia@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**USA**  
**EROWA Technology, Inc.**  
**North American Headquarters**  
**2535 South Clearbrook Drive**  
**Arlington Heights, IL 60005**  
**USA**  
**Tel. 847 290 0295**  
**Fax 847 290 0298**  
**e-mail: info@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**China**  
**EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.**  
**G/F, No. 24 Factory Building House**  
**69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)**  
**Shanghai 200233, PRC**  
**China**  
**Tel. 021 6485 5028**  
**Fax 021 6485 0119**  
**info@erowa.cn**  
**www.erowa.cn**

**Singapur**  
**EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.**  
**CSE Global Building**  
**No 2 Ubi View, #03-03**  
**Singapore 408556**  
**Singapore**  
**Tel. 65 6547 4339**  
**Fax 65 6547 4249**  
**sales.singapore@erowa.com**  
**www.erowa.com**

**Japan**  
**EROWA Nippon Ltd.**  
**Sasano Bldg.**  
**2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku**  
**105-0012 Tokyo**  
**Japan**  
**Tel. 03 3437 0331**  
**Fax 03 3437 0353**  
**info@erowa.co.jp**  
**www.erowa.co.jp**

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

US 4,615,688	US Re. 33,249	EU 0 308 370	EU 91810937.2	Taiwan 47122	Japan 335221/91
US 4,621,821	US 4,934,680	EU 0 147 531	CAN 1,210,538	Taiwan 61080	Japan 58-195916
US 5,065,991	US 4,786,062	EU 0 248 116	CAN 1,260,968	Taiwan 42155	Japan 238990/86
US 4,686,768	US 751,158	EU 237 614	CAN 1,271,917	Taiwan 80109549	Japan 220264/88
US 534,527	US 6,367,814	EU 90810402.9	Taiwan 47696	Japan 024414/87	Japan 151429/90
US 089,017	EU 0 111 092	EU 90810401.9	Taiwan 55651	Japan 151430/90	Taiwan 205105

