

Schraubspannfutter

Screw chucks

Mandrins à visser

Schraubspannfutter 100 spezial


Sicherheit, Garantie, Haftung und Serviceadressen siehe Beilage A.

Screw chuck 100 special

For safety, guarantee, liability and service addresses, see Appendix A.

Mandrin à visser 100 spécial

Sécurité, garantie, responsabilités et adresses de service : voir annexe A.

**Verpackungsinhalt überprüfen**


1 x Schraubspannfutter 100
1 x Drehstab
4 x Z-Schraube M6 x 25
4 x Spannscheibe
1 x O-Ring

Check package contents

1 x Screw chuck 100
1 x Lever
4 x Z-bolt M6x25
4 x Washer
1 x O-ring

Vérifier l'intégralité de la livraison

1 x Mandrin à visser 100
1 x Clé d'actionnement
4 x Vis à tête cylindrique M6 x 25
4 x Rondelle
1 x Joint torique

**Bezeichnung der Teile**


- A) Spannschraube mit Spülbohrung
- B) Prismenzapfen
- C) Stützfussauflage
- D) Rändelschraube
- E) Befestigungsbohrungen
- F) Referenzmarken


Description of parts

- A) Clamping bolt with flushing bore hole
- B) Prismatic spigots
- C) Support feet surface
- D) Knurled screw
- E) Fixing bore holes
- F) Reference marks

Désignation des éléments

- A) Tenon de serrage avec perçage d'arrosage
- B) Bicône
- C) Plan d'appui de butée
- D) Vis à tête moletée
- E) Trous de fixation
- F) Marques de référence





Schraubspannfutter

Screw chucks

Mandrins à visser

Technische Daten



Systemgrösse:
Masse:
Spannkraft:
Befestigung:
Bohrbild:

Technical data

System size:
Dimensions:
Clamping power:
Fastening bolts:
Borehole pattern:

Caractéristiques techniques

Taille du système :
Dimensions :
Force de serrage :
Fixation :
Configuration de perçage :



Anwendung

Dieses Spannfutter eignet sich dort, wo das Spannsystem 100 einzusetzen ist und die Aufbauhöhe sehr gering sein muss.

Application

This chuck is suitable for use wherever the clamping system 100 is used, and where the chuck must be of very low height.

Utilisation

Ce mandrin est conçu pour les applications utilisant le système de serrage 100, lorsque la hauteur de l'assemblage doit être particulièrement faible.

Inbetriebnahme


Montageflächen kontrollieren, wenn nötig bearbeiten.

Setting up

Check base surface, machine if necessary.

Mise en service


Contrôler les surfaces de montage. Le retoucher le cas échéant.




Schraubspannfutter an gewünschter Stelle positionieren, Schrauben einführen und leicht anziehen.

Position screw chuck in the desired position, insert bolts and lightly tighten them.

Placer le mandrin à visser à l'emplacement désiré. Insérer les vis, et les serrer légèrement.





Schraubspannfutter


Screw chucks

Mandrins à visser

Am Kontroldorn ER-010723
(Option) Spannzapfen
entfernen.

Remove chucking spigot from
checking pin ER-010723
(option).

Sur le tasseau de contrôle
ER-010723 (en option), enlever
la tige de préhension.



Kontroldorn einspannen, siehe
Spannvorgang.

Clamp checking pin
(cf. clamping process).

Serrer le tasseau de contrôle ;
(Se référer à la procédure de
serrage.)


Schraubspannfutter ausrichten: Align screw chuck:

a) Kontrollieren des Rund-
laufes mit Kontroldorn
ER-010723 (Option).

a) Check concentricity with
checking pin ER-010723
(option).

Positionner le mandrin à visser :


a) Vérifier la concentricité au
moyen du tasseau de con-
tôle ER-010723 (en option).



b) Das Ausrichten der Winkel-
lage und die Aufnahme des
Zentrums ist mit dem Mess-
dorn ER-008617 (Option)
möglich.

b) Use checking pin
ER-008617 (option) to align
angle position and to
determine the center.


b) Procéder au positionnement
angulaire et à la détermintaion
de l'axe au moyen du
tasseau de mesure
ER-008617 (en option).




Schrauben anziehen.

Tighten bolts.

Serrer les vis.





Schraubspannfutter

Screw chucks

Mandrins à visser

Spannvorgang


Halter ohne Spannzapfen in das Schraubspannfutter einführen und positionieren, so dass die Prismenzapfen in den Aussparungen einrasten. Rändelschraube von Hand drehen, bis die Stützfüsse aufliegen, und dann Drehstab (D) in ein Loch der Rändelschraube stecken und Halter festziehen.

Clamping process

Insert holder into the screw chuck without chucking spigot. Position it so that the prismatic spigots lock into the grooves. Turn knurled screw by hand until the supporting feet touch the chuck. Insert lever (D) into a hole in the knurled screw and tighten holder.

Procédure de serrage

Insérer le support sans tige de préhension dans le mandrin à visser et le positionner de façon que les bicones viennent s'encliquer dans les évidements. Tourner la vis à tête moletée à la main jusqu'à ce que les butées viennent en appui. Insérer ensuite la clé d'actionnement (D) dans un trou de la vis à tête moletée et serrer le support.



Ersatzteile

O-ring ø 4 x 2

Dichtung zwischen Spannschraube und Halter.

Beziehen Sie Ersatzteile bei Ihrem ITS Fachhändler.

Spare parts

O-ring ø4x2

Seal between clamping screw and holder.

Please order spare parts from your ITS dealer.

Pièces de recharge

Joint torique ø 4 x 2

Joint d'étanchéité entre vis de serrage et support.

Commandez les pièces de rechange chez votre agent ITS.

000216



Sicherheit, Garantie und Haftung

Der Hersteller
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

erklärt hiermit, dass seine Produkte nach modernsten Fertigungsmethoden hergestellt und während der Produktion und als Endprodukt durch unsere Qualitätssicherung umfassend geprüft werden.

Die Garantie beträgt 12 Monate ab Verkaufsdatum. Sie beschränkt sich auf den Ersatz von defekten Teilen. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

Die Produkte der EROWA AG müssen unter den, in dieser Dokumentation genannten Bedingungen, eingesetzt und betrieben werden. Es dürfen nur EROWA AG Originalteile (Ersatz-, Verschleissteile, Nachrüstungen) verwendet werden. Nur unter Einhaltung dieser Konditionen ist eine Funktion sichergestellt und eine Gefährdung von Mensch und Maschine ausgeschlossen.

Trotz aller Sorgfalt kann diese Dokumentation Fehler aufweisen. Für Folgeschäden übernimmt die EROWA AG keine Haftung. Technische Änderungen vorbehalten.

Security, guarantee and liability

Manufacturer
EROWA AG
Knutwilerstrasse
6233 Büron LU /
Switzerland
Tel. +41 (0)41 935 11 11
Fax +41 (0)41 935 12 13
Email: info@erowa.com
www.erowa.com

hereby confirms that the company's products are manufactured using the latest production methods and that they are subject to extensive quality checks both during production and on the end product.

Guarantee is valid for 12 months from the date of purchase. It is limited to the replacement of faulty parts. Further reaching claims are precluded.

The products of EROWA AG must be installed and operated in strict accordance with the conditions laid down in this documentation. Only EROWA AG original parts (spare parts, wear parts, retrofits) are allowed for use.
 Only strict adherence to these conditions will ensure proper working order of the machine and preclude any danger to people and to the machine.

Despite all due care, this documentation may contain errors. EROWA AG shall not be liable for any consequential damage. Technical modifications are reserved.

Sécurité, garantie et responsabilité

Le fabricant
EROWA AG
Knutwilerstrasse
CH-6233 Büron LU /
Suisse
Tél. ++41 (0)41-935 11 11
Fax ++41 (0)41-935 12 13
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

déclare par la présente que ses produits ont été fabriqués conformément aux méthodes de fabrication les plus modernes, et qu'ils ont été contrôlés de manière approfondie par notre service d'assurance qualité pendant la fabrication et en tant que produit fini.

La durée de la garantie est de 12 mois à compter de la date de la vente. Elle se limite au remplacement des pièces défectueuses. Toute autre forme de recours au titre de la garantie est exclue.

L'utilisation et l'exploitation des produits EROWA AG doivent être conformes aux spécifications du présent document. Seules des pièces d'origine EROWA AG doivent être utilisées (pièces de rechange, d'usure, de rééquipement). L'observation de ce dernier est indispensable pour assurer un fonctionnement fiable et prévenir les risques corporels et matériels.

Malgré les soins apportés à sa rédaction, le présent document peut présenter des erreurs. EROWA AG décline toute responsabilité résultant de telles erreurs. EROWA AG se réserve également le droit de procéder à des modifications d'ordre technique.

**Tochtergesellschaften
Subsidiaries / Filiales**

Deutschland
EROWA System Technologien GmbH
Gewerbepark Schwadermühle
Rossendorferstrasse 1
DE-09056 Cadolzburg b. Nbg.
Deutschland
Tel. 09103 7900-0
Fax 09103 7900-10
info@erowa.de
www.erowa.de

Frankreich
EROWA Distribution France Sarl
PAE Les Glaïsins
12, rue du Bulloz
FR-74940 Annecy-le-Vieux
France
Tel. 4 50 64 03 96
Fax 4 50 64 03 49
info@erowa.tm.fr
www.erowa.com

Italien
EROWA Tecnologie S.r.l.
Strada Statale 24 km 16,200
IT-31020 Villorba (TV)
Italia
Tel. 011 9664873
Fax 011 9664875
info@erowa.it
www.erowa.com

Spanien
EROWA Technology Ibérica S.L.
c/Avda. Cornellà, 142 70 3a ext.
E-08950 Esplugues de Llobregat - Barcelona
España
Tel. 093 265 51 77
Fax 093 244 03 14
erowa.iberica.info@erowa.com
www.erowa.com

Skandinavien
EROWA Technology Scandinavia A/S
Fasanvej 2
DK-5863 Ferritslev Fyn
Denmark
Tel. 65 98 26 00
Fax 65 98 26 06
info@erowa.com
www.erowa.com

Osteuropa
EROWA Technology Sp. z o.o.
Eastern Europe
ul. Spółdzielcza 37-39
55-080 Katowice Wroclawskie
Poland
Tel. 71 363 5650
Fax 71 363 4970
info@erowa.com.pl
www.erowa.com

Indien
EROWA Technology (India) Private Limited
No. 6-3-1191/6, Brij Tarang Building
Unit No-3F, 3rd Floor, Greenlands, Begumpet,
Hyderabad 500 016 (Andhra Pradesh)
India
Tel. 040 4013 3639
Fax 040 4013 3630
salesindia@erowa.com
www.erowa.com

USA
EROWA Technology, Inc.
North American Headquarters
2535 South Clearbrook Drive
Arlington Heights, IL 60005
USA
Tel. 847 290 0295
Fax 847 290 0298
e-mail: info@erowa.com
www.erowa.com

China
EROWA Technology (Shanghai) Co., Ltd.
G/F, No. 24 Factory Building House
69 Gui Qing Road (Caohejing Hi-tech Park)
Shanghai 200233, PRC
China
Tel. 021 6485 5028
Fax 021 6485 0119
info@erowa.cn
www.erowa.cn

Singapur
EROWA (South East Asia) Pte. Ltd.
CSE Global Building
No 2 Ubi View, #03-03
Singapore 408556
Singapore
Tel. 65 6547 4339
Fax 65 6547 4249
sales.singapore@erowa.com
www.erowa.com

Japan
EROWA Nippon Ltd.
Sasano Bldg.
2-6-4 Shiba Daimon, Minato-ku
105-0012 Tokyo
Japan
Tel. 03 3437 0331
Fax 03 3437 0353
info@erowa.co.jp
www.erowa.co.jp

**Patente:**

Diese Produkte sind durch eine oder mehrere der folgenden Patente (Anmeldungen) geschützt.

| | | | | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|
| US 4,615,688 | US Re. 33,249 | EU 0 308 370 | EU 91810937.2 | Taiwan 47122 | Japan 335221/91 |
| US 4,621,821 | US 4,934,680 | EU 0 147 531 | CAN 1,210,538 | Taiwan 61080 | Japan 58-195916 |
| US 5,065,991 | US 4,786,062 | EU 0 248 116 | CAN 1,260,968 | Taiwan 42155 | Japan 238990/86 |
| US 4,686,768 | US 751,158 | EU 237 614 | CAN 1,271,917 | Taiwan 80109549 | Japan 220264/88 |
| US 534,527 | US 6,367,814 | EU 90810402.9 | Taiwan 47696 | Japan 024414/87 | Japan 151429/90 |
| US 089,017 | EU 0 111 092 | EU 90810401.9 | Taiwan 55651 | Japan 151430/90 | Taiwan 205105 |

Patents:

These products are protected by one or more of the following patents (applications).

Brevets :

Ces produits sont protégés par les brevets (ou dépôts de brevet) suivants :

